

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月2日

リコール届出番号	5404	リコール開始日	令和5年11月2日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	301件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRR80W DBA-ZRR80W改	「ノア」 「ヴェクシー」	ZRR80-0342700～ZRR80-0529115 平成29年 7月 7日～令和元年 5月16日	86,019	
	DBA-ZRR85W		ZRR85-0080343～ZRR85-0125383 平成29年 7月 7日～令和元年 5月23日	17,897	
	DAA-ZWR80W		ZWR80-0369011～ZWR80-0396430 平成30年12月25日～令和元年 5月16日	12,190	
	DBA-ZRR80G DBA-ZRR80G改	「ノア」 「ヴェクシー」 「エスクァイア」	ZRR80-0341990～ZRR80-0529111 平成29年 7月 7日～令和元年 5月15日	46,120	
	DBA-ZRR85G DBA-ZRR85G改		ZRR85-0080405～ZRR85-0125384 平成29年 7月 7日～令和元年 5月22日	14,409	
	DAA-ZWR80G		ZWR80-0368121～ZWR80-0396431 平成30年12月25日～令和元年 5月20日	13,835	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	CBF-TRH200K CBF-TRH200V CBF-TRH200K改	「ハイエース」 「レジアスエース」	TRH200-0266194～TRH200-0302112 平成29年 7月 4日～令和元年 5月22日	27,255	
	CBF-TRH200V		TRH200-5032526～TRH200-5039463 平成29年 7月 4日～令和元年 5月20日	4,302	
	CBF-TRH211K		TRH211-8007678～TRH211-8008903 平成29年 7月 4日～令和元年 5月16日	1,014	
	CBF-TRH216K		TRH216-8008396～TRH216-8010266 平成29年 7月 4日～令和元年 5月16日	1,489	
	CBF-TRH221K		TRH221-0077668～TRH221-0092397 平成29年 7月 3日～令和元年 5月31日	1,070	
	CBF-TRH226K		TRH226-0017818～TRH226-0020307 平成29年 7月 4日～令和元年 5月24日	1,097	
	CBF-TRH223B CBF-TRH223B改		TRH223-6182669～TRH223-6206101 平成29年 7月 4日～令和元年 5月20日	1,076	
	CBF-TRH228B CBF-TRH228B改		TRH228-0008599～TRH228-0009926 平成29年 7月 4日～令和元年 5月22日	968	
	CBA-TRH214W CBA-TRH214W改		「ハイエース」	TRH214-0049497～TRH214-0056912 平成29年 7月 4日～令和元年 5月17日	5,569
CBA-TRH219W CBA-TRH219W改	TRH219-0027067～TRH219-0032156 平成29年 7月 4日～令和元年 5月16日	3,816			
CBA-TRH224W	TRH224-0017828～TRH224-0020715 平成29年 7月 4日～令和元年 5月20日	1,716			
CBA-TRH229W	TRH229-0010975～TRH229-0012979 平成29年 7月 3日～令和元年 5月17日	1,444			
DBA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0229257～AGH30-0260161 平成30年12月 7日～令和元年 5月16日	22,657		
DBA-AGH35W		AGH35-0021636～AGH35-0035612 平成29年 7月 6日～令和元年 5月16日	5,774		
DAA-AYH30W		AYH30-0064474～AYH30-0088022 平成30年 5月 8日～令和元年 5月16日	14,397		
CBA-TRJ150W	「ランドクルーザー プラド」	TRJ150-0075566～TRJ150-0101327 平成29年 7月10日～令和元年 5月22日	13,625		
DBA-GRS210	「クラウン」	GRS210-6021607～GRS210-6022630 平成29年 7月11日～平成30年 4月27日	824		
DBA-GRS211		GRS211-6007566～GRS211-6007900 平成29年 7月13日～平成30年 4月27日	277		
DAA-AWS210		AWS210-6129151～AWS210-6138739 平成29年 7月12日～平成30年 4月27日	9,303		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-AWS211	「クラウン」	AWS211-6011204～AWS211-6012727 平成29年 7月12日～平成30年 4月27日	1,491	
	DAA-AWS215		AWS215-6001796～AWS215-6002006 平成29年 7月12日～平成30年 4月25日	198	
	DBA-ASU60W	「ハリアー」	ASU60-0007293～ASU60-0010054 平成30年 3月 1日～令和元年 8月 8日	796	
	DBA-ASU65W		ASU65-0003421～ASU65-0005334 平成30年 3月 1日～令和元年 8月 9日	581	
	CBA-URJ202W	「ランドクルーザー」	URJ202-4169697～URJ202-4194442 平成30年 6月28日～令和元年 8月 2日	720	
	CBF-TRH221S	「トヨタ救急車」	TRH221-0079091～TRH221-0092312 平成29年 8月30日～令和元年 5月24日	46	
	CBF-TRH226S		TRH226-0017819～TRH226-0020301 平成29年 7月 4日～令和元年 5月24日	629	
	DBA-GRS210	「クラウン パトロールカー」	GRS210-6021704～GRS210-6022813 平成29年 8月 2日～平成30年 7月11日	359	
	DBA-GRS211		GRS211-6007621～GRS211-6007799 平成29年 8月23日～平成30年 1月20日	52	
	DAA-UWG60	「センチュリー」	UWG60-0001029～UWG60-0001087 平成30年 6月 6日～平成30年 7月 9日	51	
レクサス	DBA-AGZ10	「NX300」	AGZ10-1016868～AGZ10-1025059 平成30年 2月 7日～令和 2年 1月10日	4,014	
			AGZ10-6000000～AGZ10-6000200 令和元年 6月14日～令和元年 8月 6日	191	
			AGZ15-1007823～AGZ15-1009866 平成30年 3月 1日～令和 2年 1月10日	868	
			AGZ15-6000000～AGZ15-6000086 令和元年 6月14日～令和元年 8月 6日	81	
	DAA-AVE30	「IS300h」	AVE30-5065194～AVE30-5079396 平成29年 7月 5日～令和元年 7月13日	3,205	
	DAA-AVE35		AVE35-0001902～AVE35-0002548 平成29年 7月 6日～令和元年 7月13日	492	
	DBA-AGL20W	「RX300」	AGL20-0009508～AGL20-0014877 平成30年 4月 2日～令和 2年 1月14日	2,016	
	DBA-AGL25W		AGL25-0007402～AGL25-0009274 平成30年 4月 2日～令和 2年 1月13日	719	
	DAA-AWL10	「GS300h」	AWL10-7004613～AWL10-7006750 平成29年 7月 7日～令和元年 7月22日	1,697	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DAA-GWL10	「GS450h」	GWL10-7003089～GWL10-7003772 平成30年 4月 5日～令和元年10月11日	348	
	DAA-AVC10	「RC300h」	AVC10-6004309～AVC10-6005711 平成29年 7月 6日～令和元年 7月13日	1,060	
	DBA-URJ201W	「LX570」	URJ201-4280005～URJ201-4311258 平成30年 6月28日～令和元年 8月 2日	343	
マツダ	CBF-TRH200M	「ホンゴ ブローニイハン」	TRH200-9000000～TRH200-9000007 令和元年 5月 7日～令和元年 5月20日	8	
	(計52型式)	(計22車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 7月 3日～令和 2年 1月14日	(計328,108台)	

(備考) 本件は、令和2年3月4日付け届出番号「4683」および令和2年10月28日付け届出番号「4830」にてリコール届出を行ったものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRR80W	「ノア」 「ヴォクシー」	ZRR80-0004018～ZRR80-0615350	94	
	DBA-ZRR80W改		平成26年 1月21日～令和 2年 4月30日		
	DBA-ZRR85W		ZRR85-0002297～ZRR85-0075822	37	
			平成26年 1月29日～平成29年 4月17日		
	DBA-ZRR80G	「ノア」 「ヴォクシー」	ZRR80-0001728～ZRR80-0336506	57	
	DBA-ZRR80G改		平成26年 1月15日～平成29年 6月13日		
	DBA-ZRR85G	「エスクァイア」	ZRR85-0006467～ZRR85-0068950	22	
	DBA-ZRR85G改		平成26年 3月25日～平成29年 1月 7日		
	DBA-ARS210	「クラウン」	ARS210-6000243～ARS210-6003883	10	
			平成27年10月 1日～平成28年 3月11日		
DBA-GRS210	GRS210-6006051～GRS210-6014731		9		
	平成25年 3月21日～平成26年12月 3日				
DBA-GRS211	GRS211-6001133～GRS211-6005421		5		
	平成25年 2月18日～平成26年 6月 6日				
DAA-AWS210	AWS210-6006233～AWS210-6120975	37			
	平成25年 2月20日～平成28年11月24日				
DAA-AWS211		AWS211-6000528	1		
		平成26年 7月23日			

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-AWS215	「クラウン」	AWS215-6000664 平成27年 3月17日	1	
	6AA-AZSH20		AZSH20-1001033～AZSH20-1053078 平成30年 6月 6日～令和元年11月25日	3	
	DAA-GWS214		GWS214-6008267, GWS214-6013548 平成27年 2月23日, 平成29年 5月 9日	2	
	DBA-URS206	「クラウンマジェスタ」	URS206-1000130～URS206-1006655 平成21年 3月19日～平成24年 2月11日	12	
	DBA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0002437～AGH30-0265762 平成27年 1月27日～令和元年 6月18日	39	
	DBA-AGH35W		AGH35-0001951～AGH35-0027619 平成27年 2月17日～平成30年 5月22日	9	
	DBA-GGH30W		GGH30-0007021～GGH30-0036193 平成27年 8月 6日～令和元年12月 9日	11	
	DBA-GGH35W		GGH35-0003033～GGH35-0010337 平成27年 9月12日～令和元年 5月31日	7	
	DAA-AYH30W		AYH30-0090440 令和元年 6月27日	1	
CBF-TRH200V	「ハイエース」 「レジアスエース」	TRH200-0194138～TRH200-0307531 平成26年 1月15日～令和元年 8月20日	12		
		TRH200-5023268～TRH200-5027321 平成27年 2月24日～平成28年 4月15日	6		
	CBF-TRH211K	TRH211-8007109, TRH211-8007497 平成28年 9月16日, 平成29年 3月31日	2		
	CBF-TRH221K	TRH221-0063382 平成28年 2月17日	1		
CBA-TRH214W CBA-TRH214W改 CBA-TRH219W改 CBA-TRH224W CBA-TRH229W	「ハイエース」	TRH214-0039126～TRH214-0047767 平成27年 1月 9日～平成29年 3月 8日	7		
		TRH219-0019892 平成26年 7月 2日	1		
		TRH224-0015333, TRH224-0016563 平成28年 1月20日, 平成28年11月 2日	2		
		TRH229-0009293, TRH229-0010270 平成27年12月 3日, 平成28年12月 7日	2		
		DBA-KGC30	「ハッツ」	KGC30-0125795～KGC30-0246529 平成24年 7月23日～平成27年12月14日	18
DBA-KGC35	KGC35-0018178～KGC35-0040956 平成24年 8月21日～平成28年 1月12日	4			

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NGC30	「ハッツ」	NGC30-0025810, NGC30-0028165 平成26年 6月25日, 平成27年 9月11日	2	
	CBA-GSJ15W	「FJクルザー」	GSJ15-0113101～GSJ15-0137606 平成23年 6月21日～平成30年 1月15日	18	
	DAA-AXVH70	「カムリ」	AXVH70-1000459～AXVH70-1046245 平成29年 6月15日～平成31年 4月 1日	15	
	CBA-URJ202W	「ランドクルーザー」	URJ202-4004815～URJ202-4118264 平成23年 8月 9日～平成28年 2月29日	9	
	CBA-UZJ200W		UZJ200-4013124～UZJ200-4025077 平成20年 1月18日～平成20年 7月24日	3	
			UZJ200-5017910 平成20年 6月17日	1	
	CBA-QNC20	「bB」	QNC20-0063245 平成25年10月11日	1	
	CBA-QNC21		QNC21-0108806～QNC21-0113320 平成25年 8月22日～平成27年12月18日	6	
	DBA-GRS210	「クラウン パトロールカー」	GRS210-6019246～GRS210-6020889 平成28年 6月14日～平成29年 2月 2日	5	
	CBA-GRJ150W	「ランドクルーザー プラト」	GRJ150-0001040 平成21年 9月 4日	1	
	CBA-GRJ151W		GRJ151-0001161～GRJ151-0002843 平成21年10月17日～平成24年 9月 5日	3	
CBF-TRH226S	「トヨタ救急車」	TRH226-0013862～TRH226-0016333 平成26年10月16日～平成28年 7月19日	3		
レクサス	DBA-USF40	「LS460」	USF40-5003276～USF40-5146888 平成18年 9月29日～平成29年 7月14日	84	
	DBA-USF45		USF45-5015694～USF45-5018748 平成24年 9月20日～平成25年 6月17日	3	
	DBA-USF41	「LS460L」	USF41-5050450, USF41-5054904 平成25年 6月13日, 平成27年 3月 6日	2	
	DBA-VXFA50	「LS500」	VXFA50-6005001 令和元年 6月19日	1	
	DAA-UVF45	「LS600h」	UVF45-5012421～UVF45-5021374 平成23年11月 1日～平成27年 8月28日	20	
	DAA-UVF46	「LS600hL」	UVF46-5015508～UVF46-5019378 平成24年10月 3日～平成27年 6月26日	9	
	DBA-AGL20W	「RX200t」	AGL20-0003233～AGL20-0008179 平成28年 9月27日～平成29年10月26日	4	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DBA-AGL25W	「RX200t」 「RX300」	AGL25-0005457, AGL25-0007379 平成28年12月 5日, 平成30年 3月22日	2	
	DAA-GYL20W	「RX450h」	GYL20-0001037～GYL20-0005078 平成27年10月 6日～平成29年 4月17日	12	
	DAA-GYL25W		GYL25-0001051～GYL25-0018919 平成27年10月 5日～令和元年 9月24日	25	
	DBA-ARL10	「GS200t」	ARL10-0001045 平成28年 9月 6日	1	
	DBA-GRL11	「GS250」	GRL11-6000840～GRL11-6003574 平成24年 3月 5日～平成25年 6月12日	5	
			GRL11-7000040～GRL11-7000264 平成27年11月17日～平成28年 5月31日	3	
	DBA-GRL10	「GS350」	GRL10-6001365～GRL10-6004917 平成24年 3月 5日～平成27年 4月27日	8	
	DBA-GRL12		GRL12-0001307 平成28年 3月18日	1	
	DBA-GRL15		GRL15-6000302～GRL15-6001151 平成24年 6月21日～平成27年 9月14日	3	
	DAA-GWL10	「GS450h」	GWL10-6004421, GWL10-6006318 平成24年10月29日, 平成25年 7月24日	2	
			GWL10-7000136～GWL10-7001192 平成27年11月19日～平成28年 5月19日	3	
	DBA-URS190	「GS460」	URS190-5000058 平成19年10月 2日	1	
	DAA-AWL10	「GS300h」	AWL10-6002510 平成26年 5月29日	1	
			AWL10-7000022～AWL10-7004206 平成27年11月 3日～平成29年 5月 9日	4	
	DBA-ASE30	「IS200t」	ASE30-0001047～ASE30-0002719 平成27年 8月 5日～平成28年10月 7日	4	
	DBA-GSE30	「IS250」	GSE30-5001990～GSE30-5081101 平成25年 5月20日～平成27年 7月 9日	4	
DBA-GSE31	「IS350」	GSE31-5005174～GSE31-5023535 平成25年 8月23日～平成27年 8月31日	3		
DBA-USE20	「IS F」	USE20-5006598 平成21年 5月20日	1		
DAA-AVE30	「IS300h」	AVE30-5003282～AVE30-5059769 平成25年 6月11日～平成28年12月 1日	3		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	DBA-URZ100	「LC500」	URZ100-0001034～URZ100-0001218 平成29年 3月30日～平成29年 6月12日	9	
	DAA-GWZ100	「LC500h」	GWZ100-0001114～GWZ100-0001157 平成29年 2月13日～平成29年 2月22日	3	
	DBA-GSC10	「RC350」	GSC10-6001015 平成27年 8月19日	1	
	DAA-AVC10	「RC300h」	AVC10-6003886 平成28年10月27日	1	
	DBA-URJ201W	「LX570」	URJ201-4247883 平成29年 5月31日	1	
	(計68型式)	(計41車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 9月29日～令和元年12月 9日	(計703台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
低圧燃料ポンプ	23220-75241	平成29年 6月 1日～令和元年 7月31日	418	「トヨタ救急車」
	23220-75221		32	「トヨタ救急車」 「ハイエース」 「レジアスエース」
	23220-37221		98	「ノア」 「ヴェオクシー」
	23220-37200		21	「エスクァイア」
	23220-36070		48	「クラウン」
	23220-31480		48	「クラウン」 「クラウンパトロールカー」 「IS250」 「IS300h」

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考		
低圧燃料ポンプ	23221-31130	平成29年 6月 1日～令和元年 7月31日	13	「アルファード」 「ヴェルファイア」 「クラウン」 「GS200t」 「GS300」 「GS350」 「IS200t」 「IS300」 「IS350」 「LC500」 「LC500h」 「LS500」 「LS500h」 「RC200t」 「RC300」 「RC350」 「RX450h」 「RX450hL」		
	23220-36150			16	「アルファード」 「ヴェルファイア」	
	23220-36121			6		
	23220-36040			8	「GS300h」 「IS300h」 「RC300h」	
	23220-75171			2	「ランドクルーザー プラト」	
	23221-36030			平成29年 6月 1日～令和元年10月31日	214	「ハリアー」 「NX200t」 「NX300」 「RX200t」 「RX300」
	23220-38030					114

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
低圧燃料ポンプ	23220-38041	平成29年 6月 1日～令和元年10月31日	54	「クラウン」 「クラウンマジ ^ェ スタ」 「IS350」 「IS F」 「RC350」 「GS350」 「GS450h」 「GS460」 「LS600h」 「LS600hL」
	23220-38050		23	「センチュリー」 「LS600h」 「LS600hL」
	23220-25030		1	「クラウン」
	23221-25030		18	「カムリ」 「ES300h」
	23220-31430		13	「ランド ^ゥ クル ^{ァー} 」 「プラト ^ゥ 」 「FJクル ^{ァー} 」
	23220-50271		10	「ランド ^ゥ クル ^{ァー} 」 「LX570」
	23220-50261		1	「ランド ^ゥ クル ^{ァー} 」
フューエル サクシオン チューブ ASSY (燃料ポンプ モジュール ASSY)	77020-58040	平成29年 6月 1日～令和元年 7月31日	22	「アルファード ^ゥ 」 「ウ ^ェ ルファイア ^ァ 」
	77020-58051		20	
	77020-58031		18	
	77020-58030		14	
	77020-58050		14	
	77020-58060		4	
	77020-58070		5	
	77020-60610		5	
	77020-60640		2	
	77020-48271		2	「RX450h」 「RX450hL」

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フューエル サクシオン チューブ ASSY (燃料ポンプ モジュール ASSY)	77020-60362	平成29年 6月 1日～令和元年10月31日	21	「ランドクルーザー」
	77020-60352		12	
	77020-60540		11	「ランドクルーザー」 「LX570」
	77020-60411		14	「ランドクルーザー プラド」
	77020-30342		14	「クラウンマジェスタ」 「GS460」
	77020-35181		8	「FJクルーザー」
	77020-33510		11	「カムリ」 「ES300h」
	77020-53131		4	「IS F」
	23210-B1100	平成29年 7月 1日～令和 3年 1月 7日	25	「bB」 「ハッツ」
	23100-B1080		24	
合 計			(計1,408個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。