

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月2日

リコール届出番号	5405	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	356件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-M900S	「トール」	M900S-0025215～M900S-0052807 平成30年4月5日～令和元年5月10日	27,587	
	DBA-M910S		M910S-0004672～M910S-0010573 平成30年4月5日～令和元年5月10日	5,901	
	DBA-M700S 5BA-M700S	「ブーン」	M700S-0011408～M700S-0021044 平成30年4月5日～令和元年5月10日	9,623	
	DBA-M700S		M700S-1000053～M700S-1000055 平成30年4月11日～平成30年4月11日	3	
	DBA-M710S 5BA-M710S		M710S-0002221～M710S-0004266 平成30年4月5日～令和元年5月10日	2,041	
トヨタ	DBA-M900A	「ルーミー /タンク」	M900A-0176738～M900A-0323887 平成30年4月5日～令和元年5月10日	143,775	
	DBA-M910A		M910A-0034965～M910A-0064360 平成30年4月5日～令和元年5月10日	28,959	
	DBA-M700A 5BA-M700A	「パッソ」	M700A-0109668～M700A-0138337 平成30年4月5日～令和元年5月10日	26,821	
	DBA-M700A 5BA-M700A		M700A-1000094～M700A-1015156 平成30年4月5日～令和元年5月10日	13,471	
	DBA-M710A 5BA-M710A		M710A-0019149～M710A-0027485 平成30年4月5日～令和元年5月10日	8,049	
スバル	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0004003～M900F-0006186 平成30年4月5日～令和元年5月10日	2,183	
	DBA-M910F		M910F-0001487～M910F-0002354 平成30年4月5日～令和元年5月10日	867	
	(計17型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月5日～令和元年5月10日	(計 269,280 台)	

交換修理用部品として出荷し、修理等で組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	EBD-S211P	「ハイゼット トラック」	S211P-0100793 平成22年4月27日	1	
	EBD-S500P		S500P-0000741～S500P-0123143 平成26年8月7日～令和2年6月19日	91	
	EBD-S510P 3BD-S510P		S510P-0005957～S510P-0349192 平成26年9月5日～令和2年10月8日	84	
	DBA-L375S CBA-L375S	「タント」	L375S-0487114～L375S-0692883 平成23年12月10日～平成25年9月4日	19	
	DBA-L385S CBA-L385S		L385S-0070325～L385S-0070446 平成24年1月7日～平成24年1月10日	2	
	DBA-LA600S		LA600S-0005093～LA600S-0649905 平成25年10月18日～平成30年3月28日	94	
	DBA-LA610S		LA610S-0003576～LA610S-0126214 平成25年11月19日～平成30年3月29日	17	
	DBA-LA100S	「ムーヴ」	LA100S-0098074～LA100S-0282147 平成23年12月6日～平成26年3月6日	25	
			LA100S-1009144～LA100S-1107265 平成25年4月9日～平成26年9月3日	8	
	DBA-LA110S		LA110S-0023775～LA110S-0075510 平成24年3月30日～平成26年5月20日	6	
	DBA-LA150S		LA150S-0000480～LA150S-0150242 平成26年11月25日～平成30年3月22日	27	
			LA150S-1019627～LA150S-1071790 平成27年2月27日～平成30年3月10日	17	
	DBA-LA150S 5BA-LA150S		LA150S-2029835～LA150S-2068975 令和元年9月3日～令和2年9月10日	11	
	DBA-LA160S		LA160S-0001274～LA160S-0020875 平成26年12月15日～平成28年5月26日	5	
	DBA-M900S	「トール」	M900S-0000201～M900S-0053689 平成28年11月3日～令和元年5月30日	82	
	DBA-M910S		M910S-0000126～M910S-0003746 平成28年11月15日～平成30年1月9日	9	
	DBA-LA300S	「ミライース」	LA300S-0000280～LA300S-0043144 平成24年1月20日～平成26年1月24日	5	
			LA300S-1012881～LA300S-1424662 平成23年10月5日～平成29年3月30日	38	
	DBA-LA310S		LA310S-1021911～LA310S-1071847 平成24年7月20日～平成27年10月21日	5	
	DBA-LA350S 5BA-LA350S		LA350S-0002054～LA350S-0230601 平成29年4月20日～令和2年9月11日	31	
DBA-LA700S	「ウェイク」	LA700S-0004353～LA700S-0155477 平成26年11月6日～令和2年4月9日	22		
DBA-LA710S		LA710S-0007593～LA710S-0023027 平成27年3月19日～平成30年2月8日	5		
DBA-LA800S 5BA-LA800S	「ムーヴ キャンバス」	LA800S-0005809～LA800S-0208677 平成28年9月23日～令和元年12月10日	24		
DBA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0011747～LA250S-0195248 平成27年10月14日～令和2年4月7日	18		
DBA-LA400K 3BA-LA400K	「コペン」	LA400K-0005212～LA400K-0042429 平成26年9月29日～令和2年4月28日	14		

交換修理用部品として出荷し、修理等で組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-M600S	「ブーン」	M600S-0004582 平成25年2月12日	1	
	DBA-M700S		M700S-0000400～M700S-0010745 平成28年4月6日～平成30年2月22日	8	
	DBA-M710S		M710S-0000155～M710S-0000713 平成28年4月8日～平成28年10月18日	5	
	DBA-L275S	「ミラ」	L275S-0149182～L275S-0178269 平成24年5月9日～平成29年5月31日	4	
	HBD-L275V		L275V-1010776～L275V-1021607 平成24年9月7日～平成26年1月21日	4	
	HBD-L285V		L285V-1003979 平成26年4月17日	1	
	DBA-L675S	「ミラ ココア」	L675S-0110113～L675S-0184695 平成24年7月11日～平成26年9月5日	8	
	DBA-L455S	「タント エグゼ」	L455S-0079121～L455S-0079874 平成24年12月3日～平成25年1月10日	2	
	DBA-L465S		L465S-0012172～L465S-0012604 平成24年7月6日～平成24年8月7日	2	
	DBA-L575S	「ムーヴ コンテ」	L575S-0187754～L575S-0196147 平成25年6月24日～平成25年10月28日	3	
DBA-LA550S	「ミラ トコット」	LA550S-0032693 令和元年11月26日	1		
トヨタ	DBA-M900A 4BA-M900A	「ルーミー /タンク」	M900A-0001098～M900A-0501306 平成28年11月4日～令和2年10月15日	58	
	DBA-M910A		M910A-0000072～M910A-0090296 平成28年10月31日～令和2年6月10日	99	
	DBA-M700A 5BA-M700A	「パッソ」	M700A-0020894～M700A-0141476 平成28年7月11日～令和元年6月18日	16	
	DBA-M710A		M710A-0002581～M710A-0017567 平成28年6月10日～平成30年1月31日	42	
	DBA-LA700A	「ピクシス メガ」	LA700A-0007028～LA700A-0025933 平成28年10月5日～令和元年11月21日	4	
	DBA-LA350A	「ピクシス エポック」	LA350A-0000702 平成29年6月21日	1	
	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0001184 平成28年11月28日	1	
	DBA-L575A	「ピクシス スペース」	L575A-0050422 平成28年8月4日	1	
スバル	EBD-S500J 3BD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0000126～S500J-0007678 平成26年8月26日～令和2年9月30日	69	
	EBD-S510J 3BD-S510J		S510J-0003107～S510J-0032972 平成26年12月2日～令和2年9月26日	49	

交換修理用部品として出荷し、修理等で組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-LA100F	「ステラ」	LA100F-0008729～LA100F-0051419 平成23年11月5日～平成26年9月2日	27	
	DBA-LA110F		LA110F-0002972～LA110F-0019134 平成23年11月8日～平成26年9月23日	11	
	DBA-LA150F		LA150F-0000370～LA150F-0021360 平成26年11月27日～平成29年4月3日	12	
	DBA-LA160F		LA160F-0002203～LA160F-0009885 平成27年3月5日～平成29年6月29日	5	
			LA160F-2602956 令和2年11月3日	1	
	DBA-LA300F	「プレオ プラス」	LA300F-1504965～LA300F-1516661 平成25年8月5日～平成27年1月12日	13	
	DBA-LA310F		LA310F-1500296～LA310F-1504482 平成24年12月24日～平成26年7月23日	5	
	DBA-LA350F 5BA-LA350F		LA350F-0004283～LA350F-0013117 平成30年2月7日～令和2年8月7日	2	
	DBA-LA360F		LA360F-0000409 平成29年6月19日	1	
	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0000087～M900F-0006359 平成28年11月22日～令和元年6月7日	4	
	DBA-M910F		M910F-0000061～M910F-0000952 平成28年11月21日～平成29年6月22日	4	
	DBA-L275F	「プレオ」	L275F-1503414～L275F-1505664 平成24年5月7日～平成24年9月17日	3	
	DBA-L285F		L285F-1502333 平成24年11月12日	1	
	HBD-L275B		L275B-1503683～L275B-1505224 平成26年3月31日～平成29年3月8日	3	
	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0000098～LA600F-0007116 平成28年12月1日～平成30年4月3日	6	
	DBA-L455F	「ルクラ」	L455F-0009445～L455F-0010554 平成24年5月15日～平成24年10月3日	2	
DBA-L465F	L465F-0002940 平成24年7月3日		1		
	(計70型式)	(計29車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年4月27日～令和2年11月3日	(計 1,140 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象個数	備考
ポンプ アツシ, フューエル	23100-B2320	平成29年7月1日～令和3年1月5日	71個	「ウェイク」 「ハイゼット キャディー」 「タント エグゼ」 「ミラ」 「ミラ ココア」 「ムーヴ コンテ」 「ミラ イース」 「ピクシス メガ」 「ピクシス スペース」 「ピクシス エポック」 「ルクラ」 「プレオ」 「プレオ プラス」
	23100-B2330			
	23210-B2230			
	23210-B2240			
	23100-B2250			
	23100-B2260			
	23100-B2280			
	23210-B2270			
	23210-B2260			
	23210-B2280			
	23100-B1080			
	23100-B1090			
	23100-B1100			
	23210-B1100			
	23210-B1110			
	23210-B1140			
	23210-B1170		65個	「ハイゼット トラック」 「ピクシス トラック」 「サンバー トラック」
	23100-B5010			
	23100-B5020			
	23100-B5030			
	23210-B5020			
	23210-B5050		26個	「キャスト」 「コペン」 「ミラ イース」 「ミラ トコット」 「ムーヴ」 「ムーヴ キャンバス」 「ピクシス ジョイ」 「ピクシス エポック」 「プレオ プラス」 「ステラ」
	23210-B5080			
	23100-B2290			
	23210-B2200			
	23210-B2330			
23100-B2340				
23210-B2350				

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ポンプ アツシ, フューエル	23100-B2190	平成29年7月1日～令和3年1月5日	22個	「タント」 「ムーヴ」 「シフォン」 「ステラ」
	23100-B2230			
	23100-B2240			
	23210-B2300			
	23100-B2270			
	23100-B2300			
	23210-B2193			
	23210-B2221			
	23210-B2250			
	23210-B2290			
	23100-B2090			
			(計 255 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

(備考)本件は、令和3年6月24日付け届出番号「4978」、及び令和5年5月25日付け届出番号「5321」にてリコール届出を行ったものと同内容であるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。