

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月21日

リコール届出番号	5415	リコール開始日	令和5年11月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置(後退灯用スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マニュアルトランスミッションを搭載した小型トラック・バスにおいて、不良品の後退灯用スイッチを組付けたため、そのままの状態で使用を続けると、後退時の状態を正しく検知出来なくなることがある。そのため、後退時に後退灯が点灯せずバックブザーも鳴らなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後退灯用スイッチを点検し、不良品と判断された場合は、正常品の後退灯用スイッチに交換する。		
不具合件数	232件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	FEA80-590134～FEA80-590162 令和3年12月20日～令和4年1月20日	4	
	2PG-FEB80		FEB80-591093～FEB80-591854 令和3年11月4日～令和4年3月8日	254	
	2PG-FEB90		FEB90-590697～FEB90-600002 令和3年11月1日～令和4年3月10日	382	
	2PG-FEBM0		FEBM0-590118～FEBM0-590174 令和3年11月19日～令和4年3月9日	55	
	2PG-FEC90		FEC90-590027～FEC90-590031 令和4年1月6日～令和4年2月22日	5	
	2PG-FED90		FED90-590048～FED90-590115 令和3年11月4日～令和4年2月22日	32	
	2RG-FBA20		FBA20-591513～FBA20-593221 令和3年11月4日～令和4年10月20日	1,054	
	2RG-FBA30		FBA30-590723～FBA30-600001 令和3年11月4日～令和4年10月7日	342	
	2RG-FBA60		FBA60-591771～FBA60-593172 令和3年11月4日～令和4年11月29日	1,304	
	2RG-FBAV0		FBAV0-590484～FBAV0-600001 令和3年11月1日～令和4年10月17日	308	
	2RG-FEA20		FEA20-590227～FEA20-590361 令和3年11月8日～令和4年2月16日	65	
	2RG-FEA80		FEA80-590133 令和3年12月21日	1	
	2RG-FEAV0		FEAV0-590891～FEAV0-600001 令和3年11月3日～令和4年3月10日	402	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-FEB20	「ふそう キャンター」	FEB20-590093 令和3年12月7日	1	
	2RG-FEB50		FEB50-590945～FEB50-591642 令和3年11月4日～令和4年10月3日	486	
	2RG-FEB80		FEB80-591092～FEB80-591853 令和3年11月4日～令和4年3月8日	225	
	2TG-FBA00		FBA00-600002～FBA00-600003 令和4年3月10日～令和4年3月10日	2	
	2RG-BE740E	「ふそう ローザ」	BE740E-200013～BE740E-200065 令和3年12月11日～令和4年3月15日	13	
	2RG-BE740G		BE740G-200074～BE740G-200241 令和3年11月10日～令和4年3月23日	38	
	2RG-BE740J		BE740J-200026～BE740J-200051 令和3年11月16日～令和4年2月15日	10	
UD トラック	2PG-FEB9Y	「カゼット」	FEB9Y-590011～FEB9Y-590021 令和3年10月19日～令和4年3月7日	6	
	2PG-FEC9Y		FEC9Y-590003 令和3年12月7日	1	
	2RG-FBA2Y		FBA2Y-590008 令和3年11月29日	1	
	2RG-FBA6Y		FBA6Y-590002～FBA6Y-590005 令和4年1月17日～令和4年2月16日	4	
	2RG-FBAVY		FBAVY-590003～FBAVY-590006 令和3年11月10日～令和4年3月8日	3	
	2RG-FEAVY		FEAVY-590015 令和3年12月7日	1	
	2RG-FEB5Y		FEB5Y-590011～FEB5Y-590015 令和3年10月28日～令和4年2月4日	4	
	2RG-FEB8Y		FEB8Y-590019～FEB8Y-590025 令和3年11月1日～令和4年2月11日	4	
	(計 28 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月19日～令和4年11月29日	(計 5,007 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
マニュアル トランスミッションAssy	M038S6	令和3年10月15日～令和4年3月7日	9	
バックランプ スイッチ	ME530404		31	
合計			(計 40 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。