

連絡先:国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42353
 ホームページアドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年12月4日

リコール届出番号	5408	リコール開始日	令和5年12月4日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 先崎 正文	問合せ先	日立建機株式会社 品質保証本部 開発・市場品質統括部サービス部コンストラクションコンポサービスグループ Tel : 029-832-7109
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料配管)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの燃料配管において、配管の構造が不適切なため、作業時の振動により過大な負荷が発生することがある。 そのため、そのまま使用を続けると、当該配管が破損し、燃料が漏れるおそれがあり、最悪の場合、エンジン室内の高温部に漏出した燃料が付着し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料配管を対策品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近又は運転席前部カバーにNo.5408のステッカーを貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	YDP-H88	「ZW100-6」	H88-11616～H88-12903 令和2年2月13日～令和4年10月25日	899	
	YDP-H87	「ZW120-6」	H87-10245～H87-10447 令和2年3月2日～令和4年4月4日	125	
トヨタ	YDP-8SDT21	「8SDT21」	8SDT21-10019～8SDT21-10025 令和2年3月17日～令和4年2月18日	4	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年2月13日～令和4年10月25日	(合計1,028台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。