

連絡先： 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年12月14日

リコール届出番号	外-3729	リコール開始日	令和5年12月15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	電動機（バッテリー エネルギー コントロール モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動機の電源装置において、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムが不適切だったため、外-3647 のリコール改善措置作業を行った。この際、不適切なプログラム書換え工具による改善措置作業の実施、又は通信障害により、改善措置が完了していない。そのため、バッテリーの温度異常を監視できず警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリーパックアッセンブリ内のリチウムイオン電池より火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムを正しいプログラム書換え工具を使用して書き換える。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	ZAA-DH1AA	I-PACE	SADHA2A19K1F63930～SADHA2A12N1619725 平成30年10月29日～令和3年12月9日	133	
	ZAA-DH1CA		SADHA2A17K1F60749～SADHA2A14N1619757 平成30年10月23日～令和4年1月6日	43	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年10月23日～令和4年1月6日	(計176台)	

※本改善措置作業の実施により令和5年7月26日付け外-3647は完了したものとする。