

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月9日

リコール届出番号	5431	リコール開始日	令和6年1月10日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 </div>		
不具合の部位（部品名）	電気装置（車両制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの車両制御ユニット（ECU）において、制御プログラムが不適切なため、CAN通信を伴う作業機を使用した際に、通信異常が発生することがある。そのため、適切な車両の制御が行えず、最悪の場合、発進時に片側の車輪にブレーキが作動したままとなり、安定した走行ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両制御ユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍にN0.5431のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
キセキ	-	「BF60」	T285F-000098～T285F-000188 令和5年8月10日～令和5年10月27日	61	ホイール	
			T285F-100020～T285F-100036 令和5年8月22日～令和5年10月23日	13	セミクロウラ	
	-	「BF55」	T286F-000017～T286F-000032 令和5年8月10日～令和5年10月26日	11	ホイール	
			T286F-100007～T286F-100011 令和5年9月7日～令和5年10月3日	5	セミクロウラ	
	-	「BF50」	T287F-000037～T287F-000081 令和5年8月10日～令和5年10月31日	30	ホイール	
			T287F-100006～T287F-100009 令和5年9月8日～令和5年9月22日	4	セミクロウラ	
	-	「BF45」	T288F-000031～T288F-000060 令和5年8月10日～令和5年10月26日	23	ホイール	
			T288F-100007～T288F-100008 令和5年10月4日～令和5年10月18日	2	セミクロウラ	
	-	「BF35」	T289F-000205～T289F-000346 令和5年8月9日～令和5年10月30日	101	ホイール	
			T289F-100032～T289F-100045 令和5年8月22日～令和5年10月16日	10	セミクロウラ	
	-	-	「BF32」	T290F-000044～T290F-000103 令和5年8月9日～令和5年10月31日	37	ホイール

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
キセキ	-	「BF29」	T291F-000052～T291F-000093 令和5年8月21日～令和5年10月26日	30	ホイール
			T291F-100002 令和5年9月19日	1	セミクロウラ
	-	「BF25」	T292F-000120～T292F-000175 令和5年8月9日～令和5年9月28日	39	ホイール
	(計8型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年8月9日～令和5年10月31日	(計367台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。