


# 改善箇所説明図



EGR(排気ガス再循環装置)バルブの内部モーターにおいて、渋滞路走行等における作動頻度が想定を超えており、内部モーターの配電ブラシが早期に摩耗し、導通不良となり、EGRバルブが作動しなくなることがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、EGRバルブを対策品と交換する。

注：図中の  内は、交換する部品を示す。

識別：ブレーキリザーバータンクの助手席側取付ボルト頭部に、白または黄色ペイントを塗布する。