

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月26日

リコール届出番号	5438	リコール開始日	令和6年1月27日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	38件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MN71S	「クロスビー」	MN71S-100140～MN71S-113677 平成29年11月20日～平成30年4月17日	13,467	
			MN71S-130152～MN71S-151706 平成30年10月30日～令和元年8月28日	20,698	
	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-101560～JB64W-134664 平成30年6月1日～令和元年8月29日	22,264	
			JB74W-102720～JB74W-111240 平成30年11月10日～令和元年8月21日	8,510	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月20日～令和元年8月29日	(計64,939台)	

(備考) 本件は、令和3年5月14日付け届出番号「4947」にてリコール届出を行ったものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK32S 改	「スペーシア」	MK32S-160742 平成 25 年 12 月 9 日	1	車いす 移動車
	DBA-MA15S	「ソリオ」	MA15S-254346～MA15S-263114 平成 26 年 3 月 28 日～平成 26 年 11 月 22 日	4	
			MA15S-510382～MA15S-528690 平成 25 年 11 月 12 日～平成 27 年 7 月 31 日	7	
			MA15S-680515～MA15S-682159 平成 26 年 1 月 20 日～平成 26 年 10 月 6 日	2	
			MA15S-810405～MA15S-819229 平成 25 年 11 月 26 日～平成 26 年 12 月 24 日	7	
	DBA-ZC72S	「スイフト」	ZC72S-302369～ZC72S-370285 平成 25 年 7 月 23 日～平成 27 年 11 月 20 日	16	
DBA-ZD72S	ZD72S-306645～ZD72S-311627 平成 26 年 10 月 10 日～平成 27 年 10 月 19 日		5		
三菱	DBA-MB15S	「デリカ D : 2」	MB15S-254098～MB15S-511208 平成 26 年 4 月 15 日～平成 26 年 10 月 29 日	4	
	(計 5 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 7 月 23 日～平成 27 年 11 月 20 日	(計 46 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の商品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
燃料ポンプ ASSY	15100-76R10	令和元年 5 月 15 日	1	「クロスビー」
	15100-54860	平成 30 年 4 月 6 日	1	「ソリオ」
	15100-61P10	令和元年 12 月 23 日	1	「スイフト」
		合計	(計 3 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。