

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月31日

リコール届出番号	5445	リコール開始日	令和6年2月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（ロアアーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ロアアームのボールジョイント取付部において、使用環境に対する耐久性の検討が不十分なため、降雪地域で融雪剤が頻繁にかかると、腐食して亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断し、ボールジョイントが脱落して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右ロアアームを対策品に交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、使用者に改めて案内し対策品に交換する。		
不具合件数	20件（亀裂）	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-KSP210	「ヤリス」	KSP210-0001001～KSP210-0115831 令和元年12月11日～令和6年1月16日	112,461	
	5BA-MXPA10		MXPA10-2000000～MXPA10-2078069 令和元年12月11日～令和6年1月16日	77,240	
	5BA-MXPA15		MXPA15-0001001～MXPA15-0024762 令和元年12月11日～令和6年1月16日	23,620	
	6AA-MXPH10		MXPH10-2000000～MXPH10-2157909 令和元年12月11日～令和6年1月15日	156,624	
	6AA-MXPH15		MXPH15-0001001～MXPH15-0026596 令和元年12月11日～令和6年1月15日	25,488	
	6AA-MXPH14		MXPH14-0001001～MXPH14-0001664 令和5年11月29日～令和6年1月19日	656	
	6AA-MXPH17		MXPH17-0001001～MXPH17-0001055 令和5年11月29日～令和6年1月19日	55	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXPK10	「アクア」	MXPK10-2000000～MXPK10-2009275 令和 3年 6月 9日～令和 6年 1月19日	9,231	
			MXPK10-6000000～MXPK10-6000104 令和 3年 9月 7日～令和 3年 9月30日	105	
	6AA-MXPK11		MXPK11-2000000～MXPK11-2170750 令和 3年 6月 9日～令和 6年 1月19日	170,324	
			MXPK11-6000000～MXPK11-6002268 令和 3年 9月 7日～令和 4年 3月 9日	2,264	
	6AA-MXPK15		MXPK15-2000000～MXPK15-2001119 令和 3年 6月 9日～令和 6年 1月18日	1,118	
	6AA-MXPK16		MXPK16-2000000～MXPK16-2026097 令和 3年 6月 9日～令和 6年 1月19日	26,057	
			MXPK16-6000000～MXPK16-6000002 令和 3年 9月 7日～令和 3年 9月 7日	3	
	5BA-MXPC10G	「シエンタ」	MXPC10-1000000～MXPC10-1040111 令和 4年 6月15日～令和 6年 1月19日	40,069	
	5BA-MXPC12G		MXPC12-1000000～MXPC12-1001646 令和 4年 6月15日～令和 6年 1月19日	1,637	
	6AA-MXPL10G		MXPL10-1000000～MXPL10-1118911 令和 4年 6月15日～令和 6年 1月19日	118,451	
	6AA-MXPL12G		MXPL12-1000000～MXPL12-1001513 令和 4年 6月15日～令和 6年 1月19日	1,514	
	6AA-MXPL15G		MXPL15-1000000～MXPL15-1023423 令和 4年 6月15日～令和 6年 1月19日	23,412	
		(計16型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月11日～令和 6年 1月19日	(計790,329台)

(備考) 本件は、令和5年6月23日付け届出番号「5340」でリコール届出したものと同部位であるが、別の原因が判明したため、新たに届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。