

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月1日

リコール届出番号	5443	リコール開始日	令和6年2月2日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、燃料タンク上面の構成部品が適切に溶着されていないものがある。そのため、使用過程における車両振動等により溶着部の一部が剥がれ、燃料を満タンに給油すると当該溶着部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	5BA-TNE52	「エルグランド」	TNE52-080102 ～ TNE52-080132 令和4年12月20日 ～ 令和5年1月16日	29	
	5BA-PNE52		PNE52-080039 ～ PNE52-080046 令和4年12月24日 ～ 令和5年1月19日	8	
	5BA-TE52		TE52-160524 ～ TE52-160595 令和4年12月21日 ～ 令和5年1月13日	71	
	5BA-PE52		PE52-090053 ～ PE52-090060 令和4年12月23日 ～ 令和5年1月18日	8	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月20日 ～ 令和5年1月19日	(計 116 台)	