

改善箇所説明図



注：□ は、改善箇所を示す。

不具合内容

バックカメラのプログラムにおいて、過去に配信されたアップデートプログラムの設計が不適切だったため、バックカメラの通信が不安定になる事がある。そのため、バックカメラの画像が表示されず、後退時車両直後確認装置の基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。

識別：ソフトウェアバージョン 2023.44.30.7 かそれ以降