

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年3月7日

リコール届出番号	5461	リコール開始日	令和6年3月8日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(後前軸デフ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>リヤ2軸駆動の中型トラックにおいて、後前軸インターデフ部へのオイル潤滑構造が不適切なため、走行中に後前軸のデフオイルが過度に高温になることで後前軸内部の圧力が上昇して、エアブリーザやオイルシール部からオイル漏れが生じることがある。</p> <p>また、デフオイルが過度に高温になることで早期にオイル劣化が進行するため、インターデフと後前軸デフのベアリングやギヤの摩耗が促進されて異音が生じることがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、インターデフ内部を点検し、ベアリングやギヤに異常が認められなかった場合は、インプットカバーとデフケースセットを対策品に交換すると共にオイルセパレータを取り外してオイルポンプを取付け、異常が認められた場合は、対策品のインターデフ式に交換する。</p> <p>また、後前軸のデフを点検し、ベアリングやギヤに異常が認められた場合は、新品のデフ式に交換する。</p>		
不具合件数	75件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QDG-FQ62F	「ふそうファイター」	FQ62F-590179～FQ62F-595163 平成28年9月6日～平成29年8月30日	307	
	2DG-FQ62F		FQ62F-600003～FQ62F-605601 平成29年10月26日～令和3年1月8日	1,344	
	(計2型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月6日～令和3年1月8日	(計1,651台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。