

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年3月26日

リコール届出番号	5467	リコール開始日	令和6年3月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	電気装置 (VCU (Vehicle Control Unit : セントラル ECU))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気自動車の小型トラックにおいて、VCU の制御プログラムが不適切なため、通信エラーが生じていると誤判定し、安全のために高電圧システムをシャットダウンすることがある。このため、走行中に運転者が予期せぬタイミングで、メーター内に表示されている高電圧バッテリーの充電率が0%を示して走行を継続できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、VCU の制御プログラムを対策品に書き換える。		
不具合件数	15件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610009～FEAVK-610991 令和5年3月27日～令和6年2月26日	978	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610008～FEB8K-610057 令和5年3月27日～令和6年3月6日	48	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610006 令和5年10月6日～令和5年10月11日	3	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610004～FEC9K-610005 令和5年11月13日～令和5年11月22日	2	
	ZAB-FED9K		FED9K-610002～FED9K-610021 令和5年3月29日～令和5年11月9日	20	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日～令和6年3月6日	(計1,051台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。