

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL03-5253-8111(内線 42361)  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年4月12日

|  |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
| リコール届出番号                                     | 外-3790   | リコール開始日 | 令和6年4月12日 |
| 届出者の氏名又は名称                                   | ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社<br>代表取締役 若松 格<br>製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社<br>問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276                     |         |           |
| 不具合の部位<br>(部品名)                              | その他の装置 (ボディコントロールモジュール)  |         |           |
| 基準不適合状態にある<br>と認める構造、装置又<br>は性能の状況及びその<br>原因 | ボディコントロールモジュールのプログラムの一部に不具合があるため、オートライト使用時にトンネルなどの一時的にすれ違い用前照灯が自動点灯する状況下において、すれ違い用前照灯の自動点灯タイミングが数秒遅れる。そのため、保安基準不適合となる。 |         |           |
| 改善措置の内容                                      | 全車両、ボディコントロールモジュールをアップデートする。   |         |           |
| 不 具 合 件 数                                    | 国内 0件  | 事故の有無   | なし        |
| 発 見 の 動 機                                    | カナダでの発見、本国調査による。   |         |           |
| 自動車使用者及び自動<br>車特定整備事業者に周<br>知させるための措置        | 使用者: ダイレクトメール等で通知する。<br>自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。<br>弊社HPに掲載する。  |         |           |

| 車 名    | 型 式        | 通 称 名    | リコール対象車の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                                 | リコール<br>対象車の<br>台数 | 備 考 |
|--------|------------|----------|---|--------------------|-----|
| キャデラック | 「7BA-T1UL」 | 「エスカレード」 | 1GYS47KLOMR211921 ~<br>1GYS47KL8PR451688<br>令和2年12月10日~令和5年11月10日 | 607                |     |
|        | (計1型式)     | (計1車種)   | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和2年12月10日~令和5年11月10日                             | (計607台)            |     |

#### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。