

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年5月30日

リコール届出番号	外-3815	リコール開始日	令和6年5月30日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社  代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社  問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a>	
不具合の部位（部品名）	座席（シートフレームとバックレスト締結ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席及び助手席のシートフレームとバックレストの締結ボルトにおいて、製造管理が不適切なため、正しいトルクで締め付けられていないものがある。そのため、衝突時にバックレストへ強い力がかかった場合、当該ボルトが破損し、バックレストが正しい位置を保持できず、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席及び助手席のシートフレームとバックレストの締結ボルトを新品に交換し、適切なトルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li><li>自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ZAA-E2EBJ	ID. 4	WVGZZZE2ZPE064683～WVGZZZE23PE087090 令和5年6月15日～令和5年10月19日	107	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年6月15日～令和5年10月19日	(計107台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。