

連絡先:	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月11日

リコール届出番号	外-3819	リコール開始日	令和6年6月12日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ		
	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	車幅灯（ゲートウェイモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車幅灯において、ゲートウェイモジュールのプログラムが不適切なため、車幅灯のスイッチを入れ、明るさセンサーが一定の明るさを感知した状態で時速10kmを超えて走行すると、車幅灯、尾灯、番号灯が消灯してしまう。		
改善措置の内容	全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを書換える。		
不具合件数	13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	DBA-DF2XA	E-PACE	SADFA2AX8J1Z00126～SADFA2AX7J1Z33571 平成30年1月15日～平成30年9月6日	473	
	LDA-DF2NA		SADFA2AN1J1Z00242～SADFA2AN6J1Z33575 平成30年1月15日～平成30年11月27日	748	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年1月15日～平成30年11月27日	(計1,221台)	