

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年6月27日

リコール届出番号	5500	リコール開始日	令和6年6月28日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	制動装置(排気ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4V20型エンジンを搭載したトラックの排気ブレーキにおいて、エンジンECUの制御プログラムが不適切なため、排気ブレーキ駆動用ギヤがストッパーに対して想定を超える速度で当たることがある。そのため、当該事象が繰り返されると排気ブレーキ駆動用ギヤ及び中間ギヤが破損して排気ブレーキが不作動になり、エンジン制御警告灯が点灯する。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUの排気ブレーキ制御プログラムを対策品に書き換えると共に、排気ブレーキ一式を新品に交換する。		
不具合件数	46件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2PG-FK62N	「ふそうファイター」	FK62N-605003～FK62N-615012 令和元年10月15日～令和5年9月26日	93	
	2PG-FK62NA		FK62NA-605001～FK62NA-610003 令和元年10月15日～令和4年6月20日	10	
	2PG-FK65N		FK65N-605001～FK65N-615001 令和元年10月15日～令和5年10月25日	27	
	2PG-FK65NA		FK65NA-605001～FK65NA-610012 令和元年12月16日～令和5年2月27日	23	
	2PG-FK72N		FK72N-605002～FK72N-615181 平成31年2月4日～令和6年2月29日	1,183	
	2PG-FK72NA		FK72NA-605001～FK72NA-615003 令和元年10月4日～令和5年10月25日	35	
	2PG-FK75N		FK75N-605001～FK75N-615002 令和元年10月9日～令和5年8月31日	62	
	2PG-FK75NA		FK75NA-605001～FK75NA-610001 令和2年3月23日～令和4年2月21日	2	
(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月4日～令和6年2月29日	1,435		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。