

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年6月26日

リコール届出番号	外-3787	リコール開始日	令和6年6月26日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュ株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (統合ブレーキユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	統合ブレーキユニットにおいて、製造管理が不適切なため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがあある。そのため、電気的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示され、ブレーキ倍力機能が作動しないことから、ブレーキ操作時に通常より強い踏力が必要になる場合がある。また、その状態でエンジンを停止させた後は始動できなくなる。		
改善措置の内容	全車両、統合ブレーキユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	79件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知のための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール台数
BMW	3DA-22BY20	「BMW 218d Active Tourer」	WBA22BY0707L68506 ~ WBA22BY0107L87813 令和4年10月11日 ~ 令和4年11月10日	45
			WBA22BY0107M05615 ~ WBA22BY0707M99659 令和4年12月15日 ~ 令和5年6月21日	915
			WBA22BY0907N00374 ~ WBA22BY0007N12915 令和5年6月21日 ~ 令和5年7月12日	100
	3BA-62BX15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA62BX0607L85705 ~ WBA62BX0107L91301 令和4年11月7日 ~ 令和4年11月21日	8
			WBA62BX0307M06400 ~ WBA62BX0907M99715 令和5年1月4日 ~ 令和5年6月21日	625
			WBA62BX0507N00410 ~ WBA62BX0X07N12908 令和5年6月21日 ~ 令和5年7月12日	109
3AA-12FJ20	「BMW 523i」	WBA12FJ090CN95023 ~ WBA12FJ000CN95024 令和5年7月7日	2	
3CA-22EJ30	「BMW 740d xDrive」	WBA22EJ020CN01191 ~ WBA22EJ000CN99346 令和5年2月27日 ~ 令和5年7月3日	86	

		WBA22EJ070CL87012 ~ WBA22EJ0X0CL87019 令和 4 年 10 月 13 日 ~ 令和 4 年 10 月 26 日	4
		WBA22EJ070CM11616 ~ WBA22EJ090CM98662 令和 4 年 11 月 2 日 ~ 令和 5 年 2 月 23 日	222
		WBA22EJ010CP00992 ~ WBA22EJ070CP03251 令和 5 年 7 月 4 日 ~ 令和 5 年 7 月 6 日	3
3AA-22EH30	「BMW 740i」	WBA22EH0X0CN01218 ~ WBA22EH080CN97138 令和 5 年 2 月 27 日 ~ 令和 5 年 6 月 30 日	115
		WBA22EH010CL26647 ~ WBA22EH090CL90399 令和 4 年 8 月 3 日 ~ 令和 4 年 10 月 19 日	159
		WBA22EH080CM01912 ~ WBA22EH090CM98652 令和 4 年 10 月 26 日 ~ 令和 5 年 2 月 22 日	155
		WBA22EH060CK85657 ~ WBA22EH070CK94643 令和 4 年 6 月 20 日 ~ 令和 4 年 7 月 13 日	10
ZAA-42FK89	「BMW i5 M60 xDrive」	WBY42FK030CN88887 ~ WBY42FK050CN88888 令和 5 年 7 月 4 日	2
ZAA-42EJ49	「BMW i7 eDrive50」	WBY42EJ030CN76427 ~ WBY42EJ010CN97275 令和 5 年 6 月 20 日 ~ 令和 5 年 6 月 30 日	2
		WBY42EJ050CP00889 ~ WBY42EJ080CP03110 令和 5 年 7 月 4 日 ~ 令和 5 年 7 月 6 日	4
ZAA-82EH93	「BMW i7 M70 xDrive」	WBY82EH060CN99370 ~ WBY82EH060CN99370 令和 5 年 7 月 3 日	1
		WBY82EH040CP33552 ~ WBY82EH040CP33552 令和 5 年 9 月 5 日	1
ZAA-52EJ89	「BMW i7 xDrive60」	WBY52EJ090CN01087 ~ WBY52EJ050CN92522 令和 5 年 2 月 23 日 ~ 令和 5 年 6 月 26 日	90
		WBY52EJ0X0CL02291 ~ WBY52EJ000CL35042 令和 4 年 7 月 7 日 ~ 令和 4 年 9 月 2 日	68
		WBY52EJ050CM21902 ~ WBY52EJ030CM98672 令和 4 年 11 月 11 日 ~ 令和 5 年 2 月 27 日	101
ZAA-62EF67	「BMW iX1 xDrive30」	WBY62EF0105V89201 ~ WBY62EF0105V89201 令和 4 年 11 月 16 日	1
		WBY62EF0205W03235 ~ WBY62EF0105W94773 令和 4 年 11 月 3 日 ~ 令和 5 年 4 月 26 日	240
		WBY62EF0805X05963 ~ WBY62EF0005X43428 令和 5 年 5 月 12 日 ~ 令和 5 年 7 月 7 日	108
3CA-42EG20	「BMW X1 xDrive20d」	WBA42EG0605W40759 ~ WBA42EG0705W99979 令和 5 年 2 月 21 日 ~ 令和 5 年 5 月 4 日	793
		WBA42EG0505X00076 ~ WBA42EG0305X43458 令和 5 年 5 月 4 日 ~ 令和 5 年 7 月 7 日	380
3BA-52EE20	「BMW X1 xDrive20i」	WBA52EE0405V89186 ~ WBA52EE0205V92538 令和 4 年 10 月 18 日 ~ 令和 4 年 11 月 7 日	10
		WBA52EE0105W03903 ~ WBA52EE0305W99999 令和 4 年 11 月 7 日 ~ 令和 5 年 5 月 4 日	1060
		WBA52EE0205X00107 ~ WBA52EE0X05X43478 令和 5 年 5 月 4 日 ~ 令和 5 年 7 月 7 日	431
3AA-32EU44A	「BMW X5 M60i xDrive」	WBA32EU0609R43324 ~ WBA32EU0609R43324 令和 5 年 3 月 23 日	1

		WBA32EU0609S12344 ~ WBA32EU0X09S95406 令和 5 年 3 月 30 日 ~ 令和 5 年 6 月 14 日	26
		WBA32EU0X09T24659 ~ WBA32EU0X09T34964 令和 5 年 7 月 17 日 ~ 令和 5 年 7 月 25 日	5
3CA-12EV30A	「BMW X5 xDrive 35d」	WBA12EV0709S79900 ~ WBA12EV0709S79900 令和 5 年 7 月 19 日	1
3LA-42EU30	「BMW X5 xDrive 50e」	WBA42EU0X09R69459 ~ WBA42EU0X09R69459 令和 5 年 4 月 14 日	1
		WBA42EU0509S09732 ~ WBA42EU0209S98613 令和 5 年 3 月 25 日 ~ 令和 5 年 6 月 16 日	50
		WBA42EU0309T14849 ~ WBA42EU0X09T34922 令和 5 年 6 月 29 日 ~ 令和 5 年 7 月 25 日	13
3AA-12ET44	「BMW X5M Competition」	WBS12ET0509S24022 ~ WBS12ET0409S89301 令和 5 年 4 月 11 日 ~ 令和 5 年 6 月 9 日	10
3AA-42EX44	「BMW X6 M60i xDrive」	WBA42EX0809S16282 ~ WBA42EX0809S96599 令和 5 年 4 月 3 日 ~ 令和 5 年 6 月 14 日	27
		WBA42EX0609T16445 ~ WBA42EX0809T34767 令和 5 年 6 月 30 日 ~ 令和 5 年 7 月 25 日	7
3CA-12EY30S	「BMW X6 xDrive35d」	WBA12EY0209T46060 ~ WBA12EY0409T46075 令和 5 年 8 月 2 日 ~ 令和 5 年 8 月 2 日	2
3AA-12ET44	「BMW X6M Competition」	WBS22ET0209R69461 ~ WBS22ET0209R69461 令和 5 年 4 月 14 日	1
		WBS22ET0909S40096 ~ WBS22ET0309S96938 令和 5 年 4 月 28 日 ~ 令和 5 年 6 月 15 日	8
		WBS22ET0509T08927 ~ WBS22ET0409T16534 令和 5 年 6 月 26 日 ~ 令和 5 年 6 月 30 日	2
3AA-32EM44	「BMW X7 M60i xDrive」	WBA32EM0909R04100 ~ WBA32EM0909R95398 令和 4 年 12 月 15 日 ~ 令和 5 年 3 月 14 日	20
		WBA32EM0409S01195 ~ WBA32EM0209S92354 令和 5 年 3 月 19 日 ~ 令和 5 年 6 月 11 日	55
		WBA32EM0309T06407 ~ WBA32EM0509T08823 令和 5 年 6 月 23 日 ~ 令和 5 年 6 月 25 日	2
		WBA32EM0809M85012 ~ WBA32EM0809M85012 令和 4 年 7 月 19 日	1
		WBA32EM0109N05598 ~ WBA32EM0309N99757 令和 4 年 8 月 4 日 ~ 令和 4 年 9 月 13 日	16
		WBA32EM0609P00306 ~ WBA32EM0409P83153 令和 4 年 9 月 13 日 ~ 令和 4 年 11 月 28 日	46
3CA-22EN30	「BMW X7 xDrive40d」	WBA22EN0509R00328 ~ WBA22EN0009R99480 令和 4 年 12 月 13 日 ~ 令和 5 年 3 月 20 日	259
		WBA22EN0809S16700 ~ WBA22EN0509S99633 令和 5 年 4 月 4 日 ~ 令和 5 年 6 月 17 日	241
		WBA22EN0009T00851 ~ WBA22EN0809T33712 令和 5 年 6 月 20 日 ~ 令和 5 年 7 月 24 日	41
		WBA22EN0109P83489 ~ WBA22EN0309P99774 令和 4 年 11 月 28 日 ~ 令和 4 年 12 月 13 日	25
3LA-22CS44	「BMW XM」	WBS22CS0709R29611 ~ WBS22CS0009R97748 令和 5 年 1 月 21 日 ~ 令和 5 年 3 月 21 日	48
		WBS22CS0X09S02236 ~ WBS22CS0009S74871 令和 5 年 3 月 20 日 ~ 令和 5 年 5 月 27 日	69
		WBS22CS0609T02172 ~ WBS22CS0209T29207 令和 5 年 6 月 20 日 ~ 令和 5 年 7 月 20 日	33
		WBS22CS0609P15919 ~ WBS22CS0409P70109 令和 4 年 11 月 11 日 ~ 令和 4 年 11 月 22 日	5

	(21 型式)	(22 車種)	(製作期間の全体範囲) 令和4年6月20日～令和5年9月5日	計 6865 台
--	---------	---------	-----------------------------------	-------------

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。