

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月31日

リコール届出番号	5527	リコール開始日	令和6年8月1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの電気配線において、配索ばらつきの設計検討が不足していたため、左フレーム部の配線とエンジンサイドカバー等の周辺部品が干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等で当該配線の被覆が損傷し、最悪の場合、配線の短絡により火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線に保護材を追加するとともに、一部車両に対してはエンジンサイドカバーを加工する。なお、当該配線に損傷が認められる場合は補修する。		
不具合件数	89件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2DG-FD2ABA 2KG-FD2ABA 2KG-FD2ABG 2KG-FD2ABJ 2PG-FD2ABA 2PG-FD2ABG 2PG-FD2ABJ	「日野 レンジャー」	FD2AB-100019～FD2AB-125818 平成29年4月11日～令和3年7月30日	25,580	
	2DG-FE2ABA 2KG-FE2ABA 2KG-FE2ABG 2PG-FE2ABA 2PG-FE2ABG		FE2AB-100019～FE2AB-107819 平成29年4月7日～令和3年7月30日	7,674	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2DG-GD2ABA 2KG-GD2ABA 2KG-GD2ABG 2PG-GD2ABA 2PG-GD2ABG	「日野 レンジャー」	GD2AB-100015～GD2AB-102731 平成 29 年 4 月 22 日～令和 3 年 7 月 30 日	2,503	
	(計 17 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 4 月 7 日～令和 3 年 7 月 30 日	(計 35,757 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。