

連絡先：	物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月24日

リコール届出番号	外-3871	リコール開始日	令和6年9月24日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製 作 国：英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開経路である、インストルメントパネルの開口部の製造誤差によっては、意図した通りの展開がされない事がある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが完全に展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグモジュールを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者： 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3BA-DF2XB	E-PACE	SADFA2AXXM1014247～SADFA2AX7P1034489 令和3年4月2日～令和5年11月29日	312	
	3CA-DF2NB		SADFA2ANOM1014269～SADFA2AN8P1035861 令和3年3月15日～令和5年11月29日	247	
	3LA-DF15TB	E-PACE PHEV	SADFA2AT9M1014236～SADFA2AT7N1029156 令和3年5月10日～令和5年4月23日	4	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年3月15日～令和5年11月29日	(計563台)	