

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月3日

リコール届出番号	5543	リコール開始日	令和6年10月4日
届出者の氏名又は名称	株式会社マツダE&T 代表取締役社長 清角 肇	問い合わせ先：(株)マツダE&T品質保証室 TEL：082-283-3471	
不具合の部位（部品名）	乗車装置（後席シートベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席シートベルトにおいて、作業指示が不適切だったために製造時に左右の組付けを誤っているものがある。そのため、車両の傾きを感知するセンサが正しく作動せず保安基準第22条の3に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後席シートベルトを点検し、左右が誤って組付けられている場合は正規位置に組み直しをする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	5AA-MK94S 改	「スペーシア」	MK94S-104616 ～ MK94S-163896 令和5年12月21日～令和6年6月11日	92	車いす 移動車
マツダ	5AA-MM94S 改	「フレア ワゴン」	MM94S-100454 ～ MM94S-103733 令和6年1月26日～令和6年4月6日	9	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年12月21日～令和6年6月11日	(計101台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。