

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年 10月 3日

リコール届出番号	5546	リコール開始日	令和 6年 10月 4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	車体（ルーフトリム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ルーフトリムにおいて、成形設備の設定が不適切なため規格より厚みがあるものがある。そのため、ルーフトリム裏側に取り付けられているカーテンエアバッグが正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルーフトリムを良品へ交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	6AA-GFC28	「セレナ」	GFC28-041616 ～ GFC28-041864 令和5年12月5日 ～ 令和5年12月7日	180	
	6AA-GC28		GC28-004786 ～ GC28-004802 令和5年12月5日 ～ 令和5年12月6日	12	
	5BA-FC28		FC28-025989 ～ FC28-025996 令和5年12月5日 ～ 令和5年12月6日	3	
	5BA-FNC28		FNC28-005677 令和5年12月6日	1	
	5BA-C28		C28-006101 令和5年12月6日	1	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年12月5日 ～ 令和5年12月7日	(計 197 台)	