

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月 3日

|                                  |  |         |                                   |
|----------------------------------|--|---------|-----------------------------------|
| リコール届出番号                         | 5542   | リコール開始日 | 令和6年10月 4日                        |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役社長 鈴木 俊宏   |         | 問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253 |
| 不具合の部位（部品名）                      | 燃料装置（燃料ポンプ）  |         |                                   |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料ポンプにおいて、燃料ホースとの接続構造が不適切なため、塩害を受ける環境で使用した場合、樹脂製吐出口表面に亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると、亀裂が進行して燃料が漏れるおそれがある。  |         |                                   |
| 改善措置の内容                          | 全車両、燃料ポンプを新品に、燃料ホースを対策品に交換し、燃料ポンプの吐出口部にゴムカバーを追加する。   |         |                                   |
| 不具合の件数                           | 76件  | 事故の有無   | 無                                 |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |         |                                   |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul> |         |                                   |

| 車名  | 型式        | 通称名     | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                      | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|---------|--|------------|----|
| スズキ | JBK-CH41A | 「バーグマン」 | CH41A-700017～CH41A-704766<br>平成26年1月31日～平成29年2月24日 | 4,728      |    |
|     | 2BK-CH41A |         | CH41A-704767～CH41A-711853<br>平成29年3月22日～令和4年10月14日 | 7,077      |    |
|     | (計2型式)    | (計1車種)  | (製作期間の全体の範囲)<br>平成26年1月31日～令和4年10月14日              | (計11,805台) |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。