

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月3日

リコール届出番号	外-3884	リコール開始日	令和6年10月3日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位 (部品名)	車体装置 (前面及び後面ガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前面及び後面ガラスにおいて、ガラス製造時の洗浄工程が不適切なため、ガラスの接着が不十分なものがある。そのため、ガラス接着面からの水浸入や走行中の風切り音が発生し、最悪の場合、車両衝突時にエアバッグの衝撃で前面ガラスが外れ、エアバッグによる乗員保護性能を担保することができない。		
改善措置の内容	全車両、前面及び後面ガラスを点検し、異常がある場合は該当するガラスを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：対象台数が少数であり、確実に全てのユーザーを把握できるため、措置は講じない。 ＊ 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	-992NC2-	911 Dakar	WP0ZZZ99ZPS225122~WP0ZZZ99ZPS225718 令和5年5月25日~令和5年10月31日	41	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年5月25日~令和5年10月31日	(計41台)	

### 【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
- ・本リコール届出は、令和6年6月13日付けで届出を行った外-3822の追加リコールです。