

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月7日

リコール届出番号	5535	リコール開始日	令和6年10月7日
届出者の氏名又は名称	製作者名:極東開発工業株式会社 代表取締役社長 布原 達也 問い合わせ先:品質保証本部 TEL:06-6205-7813		
不具合の部位(部品名)	自動車の両側面の中央部に備える方向指示器及び非常点滅表示灯		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	コンテナフルトレーラの両側面の中央部に備える方向指示器及び非常点滅表示灯において、設計検討が不十分だったため、自動車の前端からの距離が超過している。 このため、保安基準第41条及び第41条の3の基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、当該灯火器を前方に移設する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による		
自動車使用者及び自動車特 定整備事業者等に周知させる ための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・特定整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、製造プレート付近にNo.5535ステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車台数	備考
トレクス	FFS121AL	-	国【01】049294 平成24年8月1日	1	
トレクス	FFS121BD	-	国【01】058184 平成25年12月12日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成24年8月1日～平成25年12月12日	2	

【備考】本届出は、令和6年7月8日付届出番号5504で届出したものですが、対象車両の選定が不十分であったことが判明したため、対象車両を拡大し届出するものです。

(日本産業規格A列4番)