

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月9日

リコール届出番号	5548	リコール開始日	令和6年10月10日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 （問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819）		
不具合の部位（部品名）	制動装置（駐車ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の制動装置において、製造工程が不適切なため、駐車ブレーキペダルとブレーキアームを連結するスプリングピンが抜け出すことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングピンが完全に抜け駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、正規のスプリングピンに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍にNO. 5548のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
キセキ	-	「FM575」	H185-000001～H185-000067 令和5年11月7日～令和6年3月29日	60	
		「FM475」	H185-100001～H185-100023 令和5年8月24日～令和6年4月22日	20	
	-	「FM468」	H186-000001～H186-000077 令和5年9月11日～令和6年4月25日	75	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年8月24日～令和6年4月25日	(計155台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。