

## 少数台数のリコール届出の公表について（令和6年9月分）

リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和6年9月は4件の届出がありましたので公表します。

なお、対象が100台未満となるリコールで、既に公表済みのものについては、こちらへの記載はしておりません。

## 1. ビー・エム・ダブリュー株式会社

| 届出日                                                                                                     | 届出番号  | 車名、型式、通称名                                        | 対象台数 | 製作期間                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 9月2日                                                                                                    | 外3863 | 車名：BMW<br>型式：ZAA-32FK45<br>通称名：BMW i5 eDrive40 他 | 76台  | 令和5年7月4日<br>～<br>令和5年9月21日 |
| 不具合の部位等                                                                                                 |       |                                                  |      |                            |
| 車両接近通報装置の機能が備えられているレシーバーオーディオモジュール（RAM）において、ソフトウェアの開発検討が不十分なため、車両起動時に通信エラーとなることがある。そのため、車両接近通報装置が作動しない。 |       |                                                  |      |                            |

## 2. ポルシェジャパン株式会社

| 届出日                                                                                                                                                                               | 届出番号  | 車名、型式、通称名                                | 対象台数 | 輸入期間                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 9月5日                                                                                                                                                                              | 外3864 | 車名：ポルシェ<br>型式：GH-98001<br>通称名：Carrera GT | 34台  | 平成16年3月19日<br>～<br>平成18年6月28日 |
| 不具合の部位等                                                                                                                                                                           |       |                                          |      |                               |
| フロント及びリヤサスペンションのトレーリングアームにおいて、材料選定の際、耐食性の検討が不十分なため耐食性能が不足しており、長期間にわたり使用を続けると当該アームのジョイント部が腐食し、亀裂が生じると共に異音並びに振動が発生する。最悪の場合、当該アームが破断し、サスペンション機能が失陥することでハンドルの操作性が低下し、衝突事故等を起こすおそれがある。 |       |                                          |      |                               |

【参考】

●令和6年9月のリコール届出件数

| 全体（件） |            | 内 訳（件）       |              |
|-------|------------|--------------|--------------|
|       |            | 対象台数 100 台以上 | 対象台数 100 台未満 |
| 国産車   | 1 0（+ 1）   | 1 0（+ 3）     | 0（－ 2）       |
| 輸入車   | 1 5（－ 1 0） | 1 1（－ 1 0）   | 4（± 0）       |
| 計     | 2 5（－ 9）   | 2 1（－ 7）     | 4（－ 2）       |

※ （ ）内は、対前年度同月比

●令和6年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

| 月  | 届出件数（件） |         |          | 対 象 台 数（台）            |                   |                       |
|----|---------|---------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|    | 国産車     | 輸入車     | 合 計      | 国産車                   | 輸入車               | 合 計                   |
| 4  | 6(－11)  | 9(－2)   | 15(－13)  | 138,920(－270,681)     | 8,984(－42,176)    | 147,904(－312,857)     |
| 5  | 12(+2)  | 16(+9)  | 28(+11)  | 360,641(+75,824)      | 161,635(+143,833) | 522,276(+219,657)     |
| 6  | 18(－1)  | 17(－1)  | 35(－2)   | 380,288(－711,202)     | 39,246(－2,130)    | 419,534(－713,332)     |
| 7  | 24(+7)  | 14(+1)  | 38(+8)   | 313,280(－850,098)     | 93,570(－105,350)  | 406,850(－955,448)     |
| 8  | 2(－11)  | 12(±0)  | 14(－11)  | 1,723(－29,077)        | 41,982(+37,820)   | 43,705(+8,743)        |
| 9  | 10(+1)  | 15(－10) | 25(－9)   | 1,753,772(+1,671,846) | 21,495(－13,465)   | 1,775,267(+1,658,381) |
| 小計 | 72(－13) | 83(－3)  | 155(－16) | 2,948,624(－113,388)   | 366,912(+18,532)  | 3,315,536(－94,856)    |

※ （ ）内は、対前年度同月比

（問い合わせ先）

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 国土交通省物流・自動車局審査・リコール課<br>リコール監理室 千葉・柏原<br>電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361） |
|------------------------------------------------------------------------|