

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月10日

リコール届出番号	5553	リコール開始日	令和6年10月11日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (高圧燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車において、高圧燃料ポンプ構成部品の加工工程が不適切なため、加工時の金属粉が当該ポンプの構成部品と加工器具の間に噛み込むものがある。そのため、加工部端面に亀裂が発生し、そのまま使用を続けるとポンプ作動時の振動で亀裂が貫通し、燃料漏れに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプ付近のHC濃度を測定し、濃度が基準を超えているものは対策品と交換する。			
不具合件数	4件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	6AA-RZ4	「ZR-V」	RZ4-1000039~RZ4-1028232 令和4年10月19日~令和6年5月27日	28,194		
			RZ4-1100001~RZ4-1107545 令和6年5月27日~令和6年9月11日	7,545		
	6AA-RZ6		RZ6-1000038~RZ6-1012969 令和4年10月19日~令和6年5月27日	12,932		
			RZ6-1100001~RZ6-1103390 令和6年5月27日~令和6年9月6日	3,390		
	6AA-FL4		「シビック」	FL4-1000035~FL4-1006601 令和4年6月2日~令和5年9月25日		6,567
				FL4-1100003~FL4-1103596 令和5年10月12日~令和6年7月3日		3,594
				FL4-1200010~FL4-1200631 令和6年8月8日~令和6年9月9日		622
(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月2日~令和6年9月11日	(計62,844台)			

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
高圧燃料 ポンプ	16790-6MA-J01	令和4年7月27日～令和6年9月4日	22	「ZR-V」 「シビック」 「ACCORD」
		合計	(計 22 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。