

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月10日

リコール届出番号	外-3886	リコール開始日	令和6年10月11日
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 副社長 : 渡邊 猛 ( 製作国 : タイ王国 製作者名 : HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. ) 本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏 お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (高圧燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車において、高圧燃料ポンプ構成部品の加工工程が不適切なため、加工時の金属粉が当該ポンプの構成部品と加工治具の間に噛み込むものがある。そのため、加工部端面に亀裂が発生し、そのまま使用を続けるとポンプ作動時の振動で亀裂が貫通し、燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプ付近のHC濃度を測定し、濃度が基準を超えているものは対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	関連会社の情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6AA-CY2	「ACCORD」	CY2-1000044~CY2-1002818 令和5年12月27日~令和6年9月20日	2,723	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年12月27日~令和6年9月20日	(計2,723台)	