

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月10日

リコール届出番号	外-3872	リコール開始日	令和6年10月10日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、故障診断プログラムが不適切なため、エンジン冷間時で回転数2,500rpm以上となる場合に正しくクランク角度を検出できず、失火検知診断が制限されることがある。そのため、失火を検知できず、エミッションコントロールシステム警告灯(MIL)が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。弊社インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14V7JC022585～SJAAL14V0LC029140 平成30年3月28日～令和元年11月2日	241	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年3月28日～令和元年11月2日	(計241台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。