

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和6年10月10日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 5551 | リコール開始日 | 令和6年10月11日 |
| 届出者の氏名又は名称 | UDトラックス株式会社 代表取締役社長 丸山 浩二 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 動力伝達装置（プロペラシャフト） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 大型トラクタ（後輪1軸）のプロペラシャフトにおいて、ヨークシャフトとチューブを正規と異なる操作で溶接したため、当該部位の溶接溶け込み量が不足しているものがある。そのため、使用過程で繰り返し応力を受けると溶接部に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、破断・分離し動力が伝わらなくなり走行不能に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、プロペラシャフトを良品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 7件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|------------|-------|---|------------|----|
| UDトラックス | 2PG-GK5AAB | 「クオン」 | JNCMB22A2NU072115 ～ JNCMB22A0NU074929 令和4年4月13日 ～ 令和4年9月9日 | 259 | |
| | (計1型式) | (1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和4年4月13日 ～ 令和4年9月9日 | (計259台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。