

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年10月15日

リコール届出番号	外-3889	リコール開始日	準備出来次第		
届出者の氏名又は名称	McLaren Automotive Asia Pte Ltd. Managing Director シャーロット・ディクソン	<table border="1"> <tr> <td>製作国:イギリス</td> </tr> <tr> <td>製作者名:McLaren Automotive</td> </tr> </table> 問合せ先: 日本支店 TEL 03-6675-4313		製作国:イギリス	製作者名:McLaren Automotive
製作国:イギリス					
製作者名:McLaren Automotive					
不具合の部位	ボンネットラッチ、ワイヤー				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボンネットのラッチ及びワイヤーにおいて、ワイヤーの設計が不適切なため、走行時の振動等によりワイヤーにテンションが掛かることがある。そのため、ラッチが作動し、最悪の場合、走行中にボンネットが開き、運転者に必要な視野が塞がれるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ボンネットラッチ及びワイヤーを対策品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:電話、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車は、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3889のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マクラーレン	7BA-P22GT	「マクラーレンGT」	SBM22GCF4LW000121 ~ SBM22GCE7PW002992 令和元年9月20日 ~ 令和5年6月2日	212台	
	(1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月20日 ~ 令和5年6月2日	(計212台)	