

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月23日

リコール届出番号	5561	リコール開始日	令和6年10月24日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（後席シート脚部）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席シート脚部において、溶接設備の管理が不十分なため、取付ブラケットの溶接強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該溶接がはがれてガタが生じ、最悪の場合、衝突時に乗員を保護できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後席シート脚部を良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3DF-GDH201V	「ハイース」	GDH201-1096791～GDH201-1097101 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 4日	165	スーパーGL グレード のみ
			GDH201-2039084～GDH201-2039232 令和 5年 9月28日～令和 5年10月 4日	8	
	3DF-GDH206V		GDH206-1095768～GDH206-1096272 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 4日	296	
			GDH206-2034874～GDH206-2034976 令和 5年 9月28日～令和 5年10月 4日	49	
	3DF-GDH211K		GDH211-1010341～GDH211-1010375 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 4日	33	
	3BF-TRH200V		TRH200-0377515～TRH200-0377831 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 4日	91	
			TRH200-5062535 令和 5年10月 3日	1	
	3BF-TRH211K		TRH211-8011821～TRH211-8011834 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 3日	14	
	3BF-TRH216K		TRH216-8016216～TRH216-8016246 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 3日	31	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5年 9月27日～令和 5年10月 4日	(計688台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。