

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年 10月 24日

リコール届出番号	5559	リコール開始日	令和 6年 10月 25日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（バンパーハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ポップアップフードの電気配線において、バンパーハーネスのコネクタ端子配列が不適切なため、歩行者衝突検知センサの入力値が正しく演算されない。そのため、歩行者との衝突時にポップアップフードが正常に作動しない場合があり、最悪の場合、歩行者との衝突時に歩行者頭部保護の基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	正しい端子配列のバンパーハーネスに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	5BA-RZ34	「フェアレディZ」	RZ34-120025 ～ RZ34-120714 令和5年10月11日 ～ 令和6年1月26日	85	NISMO仕様車
	3BA-RZ34		RZ34-100084 ～ RZ34-120888 令和4年7月6日 ～ 令和6年1月26日	92	ディーラーオプションバンパー装備車
	5BA-RZ34				
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月6日 ～ 令和6年1月26日	(計 177 台)	

後付用品および交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
フロントバンパー	K60206GP0A K60206GP1A K60206GP2A K60206GP3A K60206GP4A K60206GP5A K60206GP6A K60206GP7A K60206GP8A K60206GP9A	令和5年10月13日～令和6年7月10日	188個	
	合計		188個	

後付用品および交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。