


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ポップアップフードの電気配線において、バンパーハーネスのコネクタ端子配列が不適切なため、歩行者衝突検知センサの入力値が正しく演算されない。そのため、歩行者との衝突時にポップアップフードが正常に作動しない場合があり、最悪の場合、歩行者との衝突時に歩行者頭部保護の基準を満足しないおそれがある。

改善の内容

正しい端子配列のバンパーハーネスに交換する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。