

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 フォン : https://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和 6年 10月 24日

改善対策届出番号	702	改善対策開始日	令和 6年 10月 25日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（バンパーハーネス）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ポップアップフードの電気配線において、バンパーハーネスのコネクタ端子配列が不適切なため、歩行者衝突検知センサの入力値が正しく演算されない。この場合においても、ポップアップフードの作動は保安基準を満足することを確認しているものの、社内基準の試験条件下において、正しく作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	正しい端子配列のバンパーハーネスに交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	3BA-RZ34 5BA-RZ34	「フェアレディZ」	RZ34-100063 ～ RZ34-120945 令和4年6月30日 ～ 令和6年1月26日	1,845	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月30日 ～ 令和6年1月26日	(計 1,845 台)	