

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和6年10月30日

リコール届出番号	外-3865	リコール開始日	令和6年10月30日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラックセンター (フリーダイヤル) 0120-954-018 https://www.bmw.co.jp https://www.mini.jp		
不具合の部位(部品名)	エンジン(排気ガス再循環装置モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置(EGR)モジュールにおいて、耐久性の検討が不十分のため経年変化により冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置(EGR)モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気ガス再循環装置(EGR)モジュールを対策品と交換する。また、インテークマニホールドの状態を確認し、損傷が見られる場合は新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国の情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-WY20	「BMW X3 xDrive20d」	WBAWY320900K39318 ~ WBAWY320800K39438 平成26年07月09日 ~ 平成26年07月25日	25	
			WBAWY32010L698308 ~ WBAWY32050L698358 平成26年07月11日 ~ 平成26年07月22日	23	
	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA8B520X0K433401 ~ WBA8B520X0K433527 平成27年07月03日 ~ 平成27年07月15日	5	
			WBA8L320X0K566712 ~ WBA8L32070K566764 平成27年07月10日 ~ 平成27年07月13日	4	
			WBA8B56060NT31893 ~ WBA8B560X0NT32206 平成27年12月02日 ~ 平成27年12月03日	8	
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年07月09日 ~ 平成27年12月03日	計65台	

【注意事項】

本件は、令和 5 年 7 月 26 日に届出を行った外 3622 の対象範囲を拡大するリコール届出となります。
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。