

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月31日

リコール届出番号	5571	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表執行役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (ドライブギヤ固定ボルト)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ドライブギヤをクランクシャフトに固定するボルトの耐久性が不足しているため、急加速時に当該ボルトのねじ部に過大な応力が集中し、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが折損し、クランクシャフトの回転を検知しているパルスロータが外れて、点火及び燃料噴射を適正に行えずにエンストして、最悪の場合、ボルトの破片が噛み込み、エンジンがロックするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ドライブギヤ固定ボルトを対策品に交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。			
不具合件数	2件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC79	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」	SC79-1000010～SC79-1000792 平成30年2月15日～平成30年9月13日	783	
			SC79-1100001～SC79-1100497 平成30年10月4日～令和元年11月28日	497	
			SC79-1200004～SC79-1200395 令和元年12月2日～令和2年11月9日	392	
			SC79-1300005～SC79-1300373 令和3年2月5日～令和3年6月16日	369	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月15日～令和3年6月16日	(計2,041台)	