

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月31日

リコール届出番号	外-3895	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	Honda Vietnam Co., Ltd. 社長: 杉田 宏治		製作国 : ベトナム社会主義共和国 製作者名 : Honda Vietnam Co., Ltd. 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	原動機 (クランクケース及びミッションケース)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、クランクケースとミッションケースの製造工程での管理方法が不適切なため、当該ケースの合わせ面の密着性が不足し、ミッションオイルが漏れることがある。そのため、オイルの潤滑不良で異音が発生し、そのまま使用を続けるとケース内のベアリングが破損して、最悪の場合、走行中に後輪がロックし、転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ミッションオイル量を測定し、基準未満の場合はミッションケースを良品に交換するとともに、ベアリング等を新品に交換する。基準以上の場合にはケースの合わせ面を清掃し、ガスケットを塗布して再組付けを行う。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。			
不具合件数	2件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社の情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・インターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AF75	「タト」	AF75-1000037~AF75-1037814 平成26年11月15日~平成27年9月30日	37,773	
	JBH-AF74	「Dunk」	AF74-1000048~AF74-1013798 平成25年12月26日~平成27年6月26日	13,720	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月26日~平成27年9月30日	(計51,493台)	