

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月31日

リコール届出番号	5569	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役社長 三部 敏宏		問い合わせ先 : お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位 (部品名)	制動灯 (ストップスイッチ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ストップスイッチ接点潤滑用グリースの材質及び当該スイッチのブレーキレバーブラケット組付作業が不適切なため、スイッチ接点間のアーク放電によりグリースが炭化することがある。そのため、そのまま使用を続けると、炭化したグリースによる発熱でスイッチ内の樹脂が溶けて、接点部の可動接点が作動不良により、ブレーキレバーを握らなくても制動灯が点灯する。または、接点部の導通不良により、ブレーキレバーを握っても制動灯が点灯せず、エンジンが始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ストップスイッチを対策品と交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。			
不具合件数	317件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BH-AF79	「タクト」	AF79-1221722～AF79-1244218 平成30年4月13日～平成30年12月18日	22,497	
			AF79-1300001～AF79-1383700 平成30年12月14日～令和3年11月8日	83,700	
			AF79-1400001～AF79-1452603 令和3年10月29日～令和6年3月29日	52,603	
	2BH-AF77	「ジョル」	AF77-1104921～AF77-1129520 平成30年4月16日～令和3年11月23日	24,600	
			AF77-1200001～AF77-1208697 平成30年12月17日～令和3年11月26日	8,695	
			AF77-1300001～AF77-1320403 令和3年11月30日～令和6年3月29日	20,403	
ヤマハ	2BH-AY01	「JOG」 「JOG Deluxe」	AY01-1000019～AY01-1066119 平成30年3月15日～令和2年12月25日	66,100	
			AY01-1100001～AY01-1165700 令和3年1月6日～令和4年12月26日	65,700	
			AY01-1200001～AY01-1223200 令和5年1月12日～令和6年3月28日	23,200	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ヤマハ	2BH-AY02	「Vino」	AY02-1000029～AY02-1024829 平成30年4月18日～令和2年12月28日	24,800	
			AY02-1100001～AY02-1123470 令和3年1月6日～令和4年12月1日	23,470	
			AY02-1200001～AY02-1206930 令和4年2月14日～令和4年12月26日	6,930	
			AY02-1300001～AY02-1308880 令和5年1月11日～令和6年3月15日	8,880	
			AY02-1400001～AY02-1401920 令和6年1月17日～令和6年3月28日	1,920	
	(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年3月15日～令和6年3月29日	(計433,498台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ヤマハ	2BH-AY01	「JOG」	AY01-1223246 令和6年4月3日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年4月3日	(計1台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
ストップ スイッチ	35340-GJA-J61	平成30年8月4日～令和6年4月12日	1,790	「タクト」 「ジヨル」
	B3K-82530-00	平成30年5月14日～令和6年3月20日	1,523	「JOG」 「JOG Deluxe」
	B4K-82550-00	平成30年5月10日～令和6年4月18日	134	「Vino」
	B4K-82530-00	平成30年5月10日～令和6年4月18日	185	
		合計	(計3,632個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。