

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

令和6年11月1日

リコール届出番号5437に係る対象部品数の訂正報告について

本田技研工業株式会社は、令和6年1月26日に届出番号5437のリコール届出を行ったところですが、集計ミスがあることが判明したため、今般、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できない対象部品番号、出荷期間及び対象部品数を訂正する報告がありましたので、お知らせいたします。

※詳細は、リコール届出一覧表をご確認ください。

○リコール届出書及び一覧表の新旧表（下線部が変更箇所）

（新）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC79	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」	SC79-1000010～SC79-1000792 平成30年2月15日～平成30年9月13日	783	①
			SC79-1100001～SC79-1100492 平成30年10月4日～令和元年11月22日	490	
			SC79-1100493～SC79-1100497 令和元年11月11日～令和元年11月28日	5	②
			SC79-1200004～SC79-1200395 令和元年12月2日～令和2年11月9日	392	
			SC79-1300005～SC79-1300427 令和3年2月5日～令和3年8月31日	423	
			SC79-1400001～SC79-1400354 令和4年3月7日～令和4年9月2日	354	
	8BL-SC79	「Gold Wing Tour」	SC79-1500003～SC79-1500613 令和4年11月24日～令和5年12月7日	567	
	2BL-SC77	「CBR1000RR」	SC77-1000882～SC77-1000931 平成29年12月29日～平成30年2月28日	50	①
			SC77-1100001～SC77-1100214 平成30年4月19日～平成30年9月24日	214	
			SC77-1200002～SC77-1200219 平成30年11月21日～令和2年3月3日	218	
(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年12月29日～令和5年12月7日	(計3,496台)	①1,755 ②1,741	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
燃料ポンプ モジュール ASSY	16700-MFJ-D02	平成 29 年 8 月 8 日～令和 2 年 6 月 24 日	104	「CBR600RR」
	16700-MFL-013	平成 29 年 8 月 9 日～令和 2 年 10 月 17 日	94	「CBR1000RR」
	16700-MKF-D41	平成 29 年 7 月 11 日～令和 2 年 4 月 30 日	67	
	16700-MKC-A01	令和 2 年 1 月 27 日、令和 2 年 3 月 26 日	2	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」
	16700-MGE-013	平成 29 年 8 月 24 日～令和元年 11 月 5 日	9	「VFR1200F」
合計			(計 276 個)	

(旧)

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	2BL-SC79	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」	SC79-1000010～SC79-1000792 平成 30 年 2 月 15 日～平成 30 年 9 月 13 日	783	①
			SC79-1100001～SC79-1100492 平成 30 年 10 月 4 日～令和元年 11 月 22 日	490	
			SC79-1100493～SC79-1100497 令和元年 11 月 11 日～令和元年 11 月 28 日	5	②
			SC79-1200004～SC79-1200395 令和元年 12 月 2 日～令和 2 年 11 月 9 日	392	
			SC79-1300005～SC79-1300427 令和 3 年 2 月 5 日～令和 3 年 8 月 31 日	423	
			SC79-1400001～SC79-1400354 令和 4 年 3 月 7 日～令和 4 年 9 月 2 日	354	
	8BL-SC79	「Gold Wing Tour」	SC79-1500003～SC79-1500613 令和 4 年 11 月 24 日～令和 5 年 12 月 7 日	567	
	2BL-SC77	「CBR1000RR」	SC77-1000882～SC77-1000931 平成 29 年 12 月 29 日～平成 30 年 2 月 28 日	50	①
			SC77-1100001～SC77-1100214 平成 30 年 4 月 19 日～平成 30 年 9 月 24 日	214	
			SC77-1200002～SC77-1200219 平成 30 年 11 月 21 日～令和 2 年 3 月 3 日	218	
(計 3 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 12 月 29 日～令和 5 年 12 月 7 日	(計 3,496 台)	①1,755 ②1,741	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
燃料ポンプ モジュール ASSY	16700-MFJ-D02	平成 29 年 8 月 8 日～令和 2 年 6 月 24 日	104	「CBR600RR」
	16700-MKF-D41	平成 29 年 7 月 11 日～令和 2 年 4 月 30 日	67	「CBR1000RR」
	16700-MKC-A01	令和 2 年 1 月 27 日、令和 2 年 3 月 26 日	2	「Gold Wing」 「Gold Wing Tour」
合計			(計 173 個)	