

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和6年11月11日

リコール届出番号	5572	リコール開始日	令和6年11月12日
届出者の氏名又は名称	製作者名:極東開発工業株式会社 代表取締役社長 布原 達也 問い合わせ先:品質保証本部 TEL:06-6205-7813		
不具合の部位(部品名)	突入防止装置(突入防止装置(3分割式))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	3分割式突入防止装置において、設計時の確認が不十分なため、全幅2,000mm以上の自動車に装着した場合、当該装置の両側後面の有効表面積が420cm ² を満たさない。 そのため、保安基準第18条の2に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、突入防止装置の両側を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内調査による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.5572のステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-NPR88AN	「エルフ」	NPR88-7018444 令和3年10月22日	1	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7011409 ~ NPR88Y-7011433 令和4年9月2日 ~ 令和4年9月5日	2	
	2PG-NPS88AN		NPS88-7002558 令和5年10月6日	1	
	2RG-NMR88AN		NMR88-7010042 ~ NMR88-7013472 令和4年6月15日 ~ 令和5年6月27日	3	
	2RG-NMR88AM		NMR88-7016675 令和6年3月8日	1	
	2RG-NMS88AR		NMS88-7001814 令和4年6月6日	1	
	2RG-NNR88AR		NNR88-7000569 ~ NNR88-7000624 令和3年7月7日 ~ 令和4年3月1日	2	
	2RG-NNR88AC		NNR88-7001049 令和5年10月3日	1	
	2RG-NPR88AN		NPR88-7003453 ~ NPR88-7027219 令和3年7月27日 ~ 令和5年9月11日	83	
	2RG-NPR88AR		NPR88-7017776 ~ NPR88-7027624 令和4年2月7日 ~ 令和5年9月20日	4	
	2RG-NPR88AN改		NPR88-7022192 ~ NPR88-7030547 令和4年11月30日 ~ 令和6年6月14日	9	
	2RG-NPR88AC		NPR88-7028956 ~ NPR88-7035787 令和5年10月17日 ~ 令和6年4月22日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	2RG-NPR88AM	「エルフ」	NPR88-7028524 ～ NPR88-7037071 令和5年10月25日 ～ 令和6年7月16日	19	
	2RG-NPR88YN		NPR88Y-7008703 ～ NPR88Y-7013306 令和3年7月14日 ～ 令和5年6月5日	13	
	2RG-NPR88YM		NPR88Y-7014055 ～ NPR88Y-7016479 令和5年12月8日 ～ 令和6年6月3日	8	
	2SG-NPR88AN		NPR88-7016621 ～ NPR88-7018202 令和3年9月10日 ～ 令和4年3月10日	2	
	2TG-NNR88AC		NNR88-7001035 ～ NNR88-7001311 令和5年9月20日 ～ 令和6年7月2日	9	
	2TG-NPR88AC		NPR88-7029356 ～ NPR88-7033401 令和5年10月5日 ～ 令和6年3月1日	2	
	2TG-NPR88AM		NPR88-7029970 ～ NPR88-7035347 令和5年10月30日 ～ 令和6年7月30日	78	
日野	2DG-XZU710M	「日野 デュトロ」	XZU710-0038731 令和6年7月26日	1	
	2DG-XZU775M		XZU775-0004503 ～ XZU775-0004593 令和6年1月18日 ～ 令和6年2月14日	3	
	2KG-XZU695M		XZU695-0006287 令和5年7月7日	1	
	2KG-XZU700M		XZU700-0015855 令和6年7月12日	1	
	2KG-XZU710M		XZU710-0028596 ～ XZU710-0038737 令和3年11月5日 ～ 令和6年7月26日	41	
	2KG-XZU712M		XZU712-0011390 令和3年11月5日	1	
	2KG-XZU720M		XZU720-0019866 ～ XZU720-0022661 令和3年10月1日 ～ 令和6年7月9日	19	
	2KG-XZU730M		XZU730-0003449 令和5年3月13日	1	
	2KG-XZU775M		XZU775-0003962 ～ XZU775-0004459 令和3年7月29日 ～ 令和5年8月8日	15	
	2PG-XZU710M		XZU710-0033844 ～ XZU710-0034285 令和4年1月6日 ～ 令和4年4月25日	2	
	2PG-XZU722M		XZU722-0010495 令和4年12月22日	1	
	2RG-XZU700M		XZU700-0012968 ～ XZU700-0014427 令和4年2月15日 ～ 令和5年7月20日	3	
	2RG-XZU710M		XZU710-0029156 ～ XZU710-0036912 令和3年4月26日 ～ 令和5年11月27日	61	
	2RG-XZU712M		XZU712-0013289 令和4年4月25日	1	
	2RG-XZU720M		XZU720-0017589 ～ XZU720-0021563 令和3年9月2日 ～ 令和5年7月18日	73	
2SG-XKU710M	XKU710-0003143 ～ XKU710-0003255 令和3年10月6日 ～ 令和6年7月10日	12			
三菱	2PG-FEB80	「ふそう キャンター」	FEB80-590662 ～ FEB80-603526 令和3年7月9日 ～ 令和6年2月21日	5	
	2PG-FEB90		FEB90-590465 ～ FEB90-602128 令和3年8月5日 ～ 令和6年1月22日	6	
	2RG-FEB20		FEB20-590014 令和3年6月7日	1	
	2RG-FEB50		FEB50-590428 ～ FEB50-610184 令和3年6月30日 ～ 令和6年8月2日	212	
	2RG-FEB80		FEB80-592088 ～ FEB80-602379 令和4年9月19日 ～ 令和5年8月22日	4	
	2RG-FEB90		FEB90-590767 ～ FEB90-602704 令和4年2月1日 ～ 令和6年5月17日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
トヨタ	2DG-XZU775	「トヨタ ダイナ」	XZU775-0004607 令和6年2月29日	1	
	2KG-XZU710		XZU710-0034314 ~ XZU710-0038392 令和4年5月9日 ~ 令和6年6月13日	3	
	2KG-XZU720		XZU720-0020471 ~ XZU720-0022232 令和4年2月2日 ~ 令和6年4月15日	6	
	2KG-XZU722		XZU722-0012406 ~ XZU722-0012414 令和6年5月6日	2	
	2KG-XZU775		XZU775-0003922 ~ XZU775-0004276 令和3年6月21日 ~ 令和4年8月5日	7	
	2PG-XZU720		XZU720-0021084 ~ XZU720-0021690 令和4年12月19日 ~ 令和5年6月28日	2	
	2RG-XZU700		XZU700-0012793 令和3年12月16日	1	
	2RG-XZU710		XZU710-0033286 ~ XZU710-0036808 令和3年10月8日 ~ 令和5年7月10日	8	
	2RG-XZU720		XZU720-0019796 ~ XZU720-0021103 令和3年11月9日 ~ 令和5年1月20日	4	
	2RG-XZU722		XZU722-0009238 令和4年1月27日	1	
	UDトラックス		2RG-FEB5Y	「カゼット」	FEB5Y-590012 ~ FEB5Y-600017 令和3年12月23日 ~ 令和5年7月27日
マツダ	2RG-LPR88YN	「タイタン」	LPR88Y-7000112 令和5年8月1日	1	
	2TG-LPR88AM		LPR88-7000485 令和6年8月1日	1	
	(計 54 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年4月26日 ~ 令和6年8月2日	計 751 台	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

テールゲートリフタとして出荷し、組付けた可能性のある車両が特定できないもの

型式	製品名	リコール対象製品の製作期間	リコール 対象数	備考
G21001F-1MRA2	パワーゲート G II 1000	24T011099N ~ 24T051104N 令和6年2月22日 ~ 令和6年7月4日	5	
G21001F-B3MRA2		21T070296N ~ 24T070199N 令和3年9月16日 ~ 令和6年8月5日	25	
G21001F-B3MRT2		23T028842N 令和5年3月14日	1	
G21002F-B1MRA2		23T030315N ~ 24T060029N 令和5年5月24日 ~ 令和6年7月31日	3	
G21002F-B3MRA2		23T074013N 令和5年11月16日	1	
G21002F-B3MRT2		23T128159N 令和6年1月29日	1	
			計 36 台	

【注意事項】対象製品の製作期間の範囲には、対象とならない装置も含まれている場合があります。