

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月14日

リコール届出番号	外-3900	リコール開始日	準備整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス) https://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者等に周知 させるための措置	- 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 - 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 - 弊社インターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備 考
フォルクス ワーゲン	DBA-16CBZ	VW サ・ビートル1.2/77kW	WVWZZZ16ZHM600098～WVWZZZ16ZKM701380 平成28年8月9日～平成30年10月18日	7,046	
	ABA-16CPL	VW サ・ビートル2.0T	WVWZZZ16ZHM600898～WVWZZZ16ZKM701389 平成28年9月7日～平成30年11月10日	695	
	ABA-16CZD	サ・ビートル 1.4/110kW	WVWZZZ16ZHM600788～WVWZZZ16ZKM701392 平成28年9月7日～平成30年10月18日	1,267	
	ABA-16CZDW	サ・ビートルDUNE 1.4/110kW	WVWZZZ16ZHM633043～WVWZZZ16ZHM636431 平成29年6月13日～平成30年2月19日	294	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年8月9日～平成30年11月10日	(計9,302台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和4年1月28日付け届出番号「外-3343」および令和5年2月2日付け届出番号「外-3556」の届出に、対象車両を追加し、新たに届出するものである。