


改善箇所説明図



アルミホイールにおいて、製造工程の部品管理が不十分なため、車両を代表する記号表示がない開発時に試作したホイールを誤って装着したものがある。そのため、保安基準第9条（走行装置等の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、ホイール裏面の車両を代表する記号表示を点検し、表示がないものは良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号のハイフンの下に黄色ペイントを塗布する。