


## 改善箇所説明図



注： [ ] は修正部品を示す。

ハイブリッド車のブレーキアクチュエータ用制御コンピュータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、旋回制動時にブレーキ油圧を適切に調整できないことがある。そのため、一時的に意図どおりの制動力を得られず、予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号の4桁目の上に黄色ペイントを塗布する。