

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月21日

リコール届出番号	5582	リコール開始日	令和6年11月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（後方カメラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラミックビューまたはバックガイドモニターにおいて、溶着設備の管理が不十分なため、カメラケース接合面の防水性が確保できず、雨水等が浸入することがある。そのため、回路が腐食して導通不良となりカメラ映像が映らず、車両周辺が確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-MZEA17W	「カララ ツーリング」	MZEA17-0005300～MZEA17-0005899 令和 5年 3月15日～令和 5年 3月27日	225	
	6AA-ZWE215W		ZWE215-0005129～ZWE215-0005609 令和 5年 3月15日～令和 5年 3月27日	287	
	6AA-ZWE219W		ZWE219-0015711～ZWE219-0017365 令和 5年 3月15日～令和 5年 3月27日	917	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5年 3月15日～令和 5年 3月27日	(計1,429台)	

(備考) 本件は、令和6年6月14日付け、届出番号「5497」にてリコール届出を行ったものであるが、対象カメラの製造番号の選定に不備が判明したため、再度届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	5BA-MZEA17W	「カローラ ツーリング」	MZEA17-0007991～MZEA17-0008865 令和 5年 6月20日～令和 5年 7月24日	2	
	6AA-ZWE215W		ZWE215-0001151～ZWE215-0004416 令和 4年10月 7日～令和 5年 2月23日	4	
	6AA-ZWE219W		ZWE219-0006392～ZWE219-0057692 令和 4年12月 5日～令和 6年 4月15日	7	
	6AA-ZWR90W	「ノア」 「ヴォクシー」	ZWR90-0049855～ZWR90-0083929 令和 4年11月29日～令和 5年 3月21日	5	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4年10月 7日～令和 6年 4月15日	(計18台)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。