

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月21日

リコール届出番号	5583	リコール開始日	令和6年11月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（フロントドライブシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントドライブシャフトにおいて、生産設備の管理が不十分なため、車輪側ジョイント部の構成部品が組付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ジョイント部が損傷し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右フロントドライブシャフトの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3DA-GDJ250W	「フロントクルザー」	GDJ250-0009147～GDJ250-0009916 令和6年9月12日～令和6年9月25日	553	
			GDJ250-4001831～GDJ250-4002089 令和6年9月12日～令和6年9月24日	172	
	3BA-TRJ250W		TRJ250-0010744～TRJ250-0011593 令和6年9月12日～令和6年9月25日	626	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年9月12日～令和6年9月25日	(計1,351台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。