

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年11月21日

リコール届出番号	5587	リコール開始日	令和6年11月22日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	原動機 (エンジン制御コンピュータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータにおいて、ワイリーコントロール機能の制御プログラムが不適切なため、減速後の再加速時に当該機能が作動した際、スロットル操作に対して、意図した通りに加速しないことがある。そのため、加速不良のまま旋回すると転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータを対策プログラムへ書き換える。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BL-SD10	「CRF1100L Africa Twin」	SD10-1100003~SD10-1100757 令和3年9月30日~令和5年12月20日	755	
	8BL-SD15		SD15-1000001~SD15-1000550 令和5年2月24日~令和6年5月22日	437	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月30日~令和6年5月22日	(計1,192台)	