

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月5日

リコール届出番号	5592	リコール開始日	令和6年12月6日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 井上 雅宏 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置(フロントコイルスプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、コイルスプリングの鋼材に対する塗料の密着性が不足しているため、砂や小石を噛み込んだ場合に、塗膜が剥がれやすく、腐食が早期に進行するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コイルスプリングが折損し、最悪の場合、タイヤと接触することでパンクして走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントコイルスプリングを対策品と交換する。		
不具合件数	608件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-LA800S	「ムーヴ キャンバス」	LA800S-0000067～LA800S-0140266	140,181	
	5BA-LA800S		平成28年8月31日～平成30年10月19日		
	DBA-LA810S	「ハイゼット」	LA810S-0000063～LA810S-0027682	27,613	
	5BA-LA810S		平成28年8月31日～平成30年10月18日		
	EBD-S321V		S321V-0308461～S321V-0320897	12,309	
	HBD-S321V		平成28年11月7日～平成29年3月15日		
	EBD-S331V		S331V-0163622～S331V-0171023	7,326	
スバル	HBD-S331V	「ハイゼット デッキバン」	平成28年11月7日～平成29年3月17日		
	EBD-S321W		S321W-0006147～S321W-0006454	308	
			平成28年11月7日～平成29年3月9日		
	EBD-S331W		S331W-0008613～S331W-0009103	490	
			平成28年11月7日～平成29年3月15日		
	EBD-S321B	「サンバー」	S321B-0014142～S321B-0015032	891	
	HBD-S321B		平成28年11月7日～平成29年3月10日		
	EBD-S331B	「サンバー オープンデッキ」	S331B-0013555～S331B-0014433	879	
	HBD-S331B		平成28年11月7日～平成29年3月16日		
	EBD-S321Q		S321Q-0000193～S321Q-0000200	8	
			平成28年12月15日～平成29年3月8日		
	EBD-S331Q		S331Q-0000309～S331Q-0000318	10	
			平成28年11月17日～平成29年3月13日		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
トヨタ	EBD-S321M HBD-S321M	「ピクシスバン」	S321M-0017251～S321M-0018320 平成28年11月7日～平成29年3月10日	1,006	
	EBD-S331M HBD-S331M		S331M-0010786～S331M-0011558 平成28年11月7日～平成29年3月16日	727	
	(計20型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年8月31日～平成30年10月19日	(計 191,748 台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象個数	備 考
FR コイルスプリング	48131－B2E10	平成28年9月1日～令和2年3月16日	22	ムーヴ キャンバス用
	48131－B2E20	平成28年9月1日～令和3年1月16日	15	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。