


改善箇所説明図



注：□ は交換する部品を示す。

フロントサスペンションにおいて、コイルスプリングの鋼材に対する塗料の密着性が不足しているため、砂や小石を噛み込んだ場合に、塗膜が剥がれやすく、腐食が早期に進行するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コイルスプリングが折損し、最悪の場合、タイヤと接触することでパンクして走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントコイルスプリングを対策品と交換する。

識別

改善済車両には、車台番号打刻ハイフンの上側に黄色ペイントを塗布する。